

CODICI

tipo di scheda	A
livello di ricerca	P
CODICE UNIVOCO	
codice regione	15
numero catalogo generale	00209317
ente schedatore	S81
ente competente	S81

81SBAAASCEN. 13372

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
provincia	CE
comune	Sessa Aurunca
CENTRO STORICO	
numero d'ordine	1
denominazione	Sessa Aurunca
carattere amministrativo del centro storico	Capoluogo Municipale
SETTORE	
tipo	SU anomalo
numero	5

OGGETTO

OGGETTO	
tipo	Chiesa
denominazione	Chiesa di S. Ofelio
ALTRA DENOMINAZIONE	
denominazione	storica

GERARCHIA

RIFERIMENTO VERTICALE	
livello	bene complesso

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

COORDINATE	
sistema di riferimento	GAUSS BOAGA
longitudine significativa	13,93
latitudine significativa	41,24
altitudine significativa	170slm

UBICAZIONE

CATASTO	
foglio	Foglio 109
particelle	A
UBICAZIONE	
genere dell'affaccio	principale
denominazione spazio viabilistico	Strada vicinale da Monte Ofelio a Sessa

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA	
riferimento	intero bene
notizia sintetica	La Chiesa è nata come edificio succursale
notizia	La Chiesa è nata come edificio succursale, annesso alla Chiesa ed all'Ospizio di San Giacomo per supportare le attività di assistenza dei pellegrini. Questo edificio non era altro che una discreta abitazione a supporto dell'Ospizio che aveva il compito di ospitarvi i pellegrini i quali, per motivi di salute, avevano bisogno di più giorni di cura prima di riprendere il viaggio per Roma per visitare le tombe degli Apostoli Pietro e Paolo. Con il passare del tempo si configurò sempre più con l'avere una duplice destinazione d'uso, essa serviva in parte come abitazione del custode della chiesa di San Giacomo ed in parte come riferimento per l'eremita che ne fa necessità, configurandosi, sempre più, come una chiesetta.
	G. Diamare, "Memorie critico - storiche della chiesa di Sessa Aurunca", Napoli 1906

fonte

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

secolo	XV
frazione di secolo	inizio
data	1433

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

secolo	XV
frazione di secolo	prima metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA	
riferimento	intero bene
suddivisione verticale	ad aula rettangolare

IMPIANTO STRUTTURALE

configurazione strutturale primaria	Lo schema tipologico è ad aula rettangolare
PIANTA	
riferimento alla parte	intero bene
PIANTA	
riferimento piano o quota	P.T.
schema	ad aula
forma	rattangolare
STRUTTURE VERTICALI	
TECNICA COSTRUTTIVA	
ubicazione	facciata principale, murature di spina
tipo di struttura	pareti
genere	in muratura
materiali	tufo
COPERTURE	
UBICAZIONE	Corpo principale
CONFIGURAZIONE ESTERNA	
genere	a tetto
forma	semplice a due falde
qualificazione della forma	collegate
MANTO DI COPERTURA	
riferimento	intera copertura
tipo	tegole
qualificazione del tipo	coppi
materiali	laterizio
CONSERVAZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	
riferimento alla parte	intero bene
stato di conservazione	buono
UTILIZZAZIONI	
USO ATTUALE	
riferimento alla parte	intero bene
uso	chiesa
USO STORICO	
riferimento alla parte	intero bene
riferimento cronologico	destinazione originaria
uso	abitazione
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CONDIZIONE GIURIDICA	
indicazione generica	proprietà Ente ecclesiastico
indicazioni specifiche	Diocesi di Sessa Aurunca
indirizzo	Piazza Duomo
VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
legge	1089 del 1939
articolo	4
STRUMENTI URBANISTICI	
strumento in vigore	Programma di Fabbricazione approvato dalla Giunta Regionale il 12.04.1972 n°10 bis. E' in itinere il nuovo P.R.G. Il manufatto in questione ricade nella zona A. In tale zone, nei riguardi delle strutture esistenti, sono ammessi interventi di consolidamento e restauro purchè non vengano alterati i preesistenti limiti di volume e superficie coperta.
sintesi normativa zona	
ALLEGATI	
stralcio foglio catastale	1
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS 56403)
tipo	Fotografia colore
note	Facciata principale
FOTOGRAFIE	
negativo	2 (SBAAAS 56404)
tipo	Fotografia colore
note	Dettaglio scalinata d'ingresso
FOTOGRAFIE	
negativo	3 (SBAAAS 56405)
tipo	Fotografia colore
note	Prospetto laterale sinistro
FOTOGRAFIE	
negativo	4 (SBAAAS 56406)

tipo
note
FOTOGRAFIE

negativo
tipo
note

Fotografia colore
Prospetto posteriore

5 (SBAAAS 56407)
Fotografia colore
Prospetto laterale destro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIBLIOGRAFIA


sigla per citazione
autore
anno di edizione

B.1
Diamare G.
1906

COMPILAZIONE

COMPILATORI
nome compilatore
data
funzionario responsabile

Russo M.
2007
Leva G.



ANNOTAZIONI **OSSERVAZIONI**

Recentemente è stata oggetto di restauro, presentandosi,
attualmente, in buono stato di manutenzione.