




| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|---|---------|---------|
| A | N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | REGIONE | N. |
| CODICI | 12/00088516 | ITA: | SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA - | 49 | LAZIO 3 |
| PROVINCIA E COMUNE: FR - AQUINO LUOGO: Via S. Costanzo OGGETTO: Torre detta Torre dei Conti, poi campanile, e muro perimetrale del palazzo CATASTO: F. 4, part. A, 111, 112 CRONOLOGIA: X sec. AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Torre difensiva del castello e muro perimetrale USO ATTUALE: PROPRIETA': Demaniale VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. appr. 2535 - 11/7/75 Intensivo di complet. P.P. Centro Storico - Adot. 22/10/80 - In appr. Manut. Ordinaria TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI Pianta: Unico ambiente quadrangolare COPERTURE: A terrazza VOLTE o SOLAI: Solai di legno SCALE: Interne di legno TECNICHE MURARIE: Pietrame grossolanamente squadrato, muratura in pietrame e malta PAVIMENTI: DECORAZIONI ESTERNE: DECORAZIONI INTERNE: ARREDAMENTI: STRUTTURE SOTTERRANEE: | | | DESCRIZIONE: La torre sorge all'estremità est del complesso difensivo medioevale. Il basso muro perimetrale, rimasto come una quinta, fiancheggia la via di S. Costanza, asse dell'espansione medioevale. La torre ha pianta quadrangolare, è costruita in pietra grossolanamente squadrata ed ha copertura a terrazza, i cui parapetti con caditoie sono retti da beccatelli. Una porta d'accesso semplice, rettangolare è sul lato est; in alto quattro finestroni con arco ribassato sono stati aperti nel XVII secolo, quando la torre fu adibita a campanile. Il muro che collega la torre con la casa detta di S. Tommaso è alto circa un piano ed è in muratura di pietrame e malta. Vi si aprono quattro portali, di cui due, attualmente tamponati, uguali fra loro, con semplice cornice in pietra e arco fortemente ribassato. Degli altri due uno è senza cornice e con arco a tutto sesto, l'altro è di disegno cinquecentesco, analogo a quelli nel cortile dell'edificio della scheda 4, con cornice in pietra, arco a tutto sesto e concio di chiave decorato. | | |

| | | |
|--|---|---|
| REVISIONI: Anno 1982: Arch. Giuliano SACCHI  | VISTO DEL SOPRINTENDENTE:  (Ing. Giovanni DI GESÙ) IL SOPRINTENDENTE VICARIO F.F. (dr. Arch. Maria Grazia LIQUORI) (Ferretti) | COMPILATORE DELLA SCHEDA: Arch. Flaminio DINELLI  CORREZIONE e INTEGRAZIONE |
|--|---|---|

RIFERIMENTI ALTE SCHEDA (C.S. MA; RA; OA; SM; D...): All. 8, vecchia scheda A del 1976 compilata da: Arch. tti Agata Cammavò, Fabio Bellisario, Vilma Fiorone Alpi e Bruno Menichelli, e All. 9 - Vecchia scheda A del 1976 n. 130, unificata con questa -

| | |
|--|---|
| RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N. 281-296-297-298-299 | ESTRATTO MAPPA CATASTALE F. 4, scala 1:1000 (all. 1) |
| MAPPE: MAPPE - RILIEVI - STAMPE: Pianta piano terra scala 1:100 (all. 7) | DISegni e RILIEVI: Disegni e rilievi: F. 4, Costanzo (all. 6) del castello (all. 5); muro perimetrale su via stanzo (all. 4); Torre vista dal nucleo centrale particolare (all. 3); Torre vista da via S. Co- stanzo (all. 2); C.S. |
| ARCHIVI: Archivio S.B.A.A.L. - Prot. n. 108/Mon. Fr | RELAZIONI TECNICHE |

La torre in origine faceva parte del sistema difensivo del complesso detto castello dei Conti di Aquino, ed è tuttora collegata al nucleo centrale del castello da un lungo muro di cui rimane solo la parte bassa, su cui aprivano quattro portali. La torre fu costruita, non si hanno notizie precise riguardo all'epoca, fondando sul costone roccioso sottostante, utilizzando probabilmente pietre di provenienza dagli edifici dell'Aquino romana. Verso la fine del XVII sec. venne costruita una delle sette cattedrali di Aquino adiacente alla torre, quest'ultima venne quindi trasformata in campanile e vennero aperti i finestroni in alto. Danneggiata durante l'ultima guerra, venne restaurata nel 1949-50.

SISTEMA URBANO: Centro storico

RAPPORTI AMBIENTALI: La torre e il muro perimetrale prospicienti la via di S. Costanzo sono parte integrante del nucleo di espansione medioevale di Aquino. La torre, la più importante delle tre originarie, lo conclude ad est, verso la piazza della Cattedrale, distrutta quest'ultima durante la seconda guerra mondiale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Riparazione dei danni di guerra nel 1949 - in prat. n° 108/Mon. Fr in Archivio S.B.A.A.L.

BIBLIOGRAFIA:

- P. CAYRO, Storia sacra e profana di Aquino e sua diocesi, Napoli 1808
 E. GROSSI, Aquino, Roma 1907
 F. SCANDONE, Il Gastaldato di Aquino, in "Archivio Storico delle Province Napoletane", Napoli 1908-1909
 E. BONANNI, Ricerche per la storia di Aquino, Alatri 1922

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO 2/9/76 | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | OSSERVAZIONI: |
|------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------|
| | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R | |
| STRUTTURE SOTTERRANEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE MURARIE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPERTURE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTE E SOFFITTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECORAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTONACI INT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFESSI | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |