


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATAOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
ODICI	12/00088336	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE: LT - FONDI			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. c. 400.000		
LUOGO: S.S. n° 7 Appia Km. 118+600			<p>La chiesetta, che sorge sul ciglio della via Appia a circa 1 Km. dal centro cittadino, è a pianta rettangolare suddivisa in 16 parti quadrate coperte da altrettante volte a crociera, di cui, le sei centrali costituiscono la chiesa vera e propria. Delle altre quattro (due su ciascun lato), una è chiusa facente funzione di abitazione o sacrestia e l'altra è aperta a mò di portico. Da notare sul lato lungo verso la via Appia una grande finestra con grata in ferro che permetteva l'ascolto delle funzioni liturgiche stando all'aperto. Un piccolo campanile a vela sormonta il tetto.</p> <p>Nel vano della Chiesa 2 pilastri cruciformi sorreggono le sei volte e gli archi che lo ripartiscono.</p> <p>L'altare occupa il fondo della campata di centro sul lato lungo dirimpetto alla finestra con grata.</p>		
OGGETTO: Chiesa di S. Maria del Soccorso					
CATASTO: Foglio 27 partic. A					
CRONOLOGIA: Sec. XV					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA: Luogo di culto					
USO ATTUALE: Nessuno					
PROPRIETA': Ente Comunale Assistenza ora Comune di Fondi					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. e ALTRI: P.R.G. appr. Del. Reg. n°1353, 20/3/78 - Perim. C.U. legge 765 6/8/67 appr. G.P.A. 20/8/70 - D.M. 1/4/68 n° 1404					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Rettangolare					
COPERTURE: Tetto crollato originariamente a 2 falde con manto in coppi					
VOLTE o SOLAI: Volte a crociera					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE: Pietra non squadrata e intonaco liscio					
PAVIMENTI: In rovina originariamente in cotto					
DECORAZIONI ESTERNE: Lunetta gotica policuspidata in stucco					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE: Non esplorabili					

REVISIONI: (Arch. Carla HERSCIANI) Anno: 1980 c. numero	 (Ing. Giovanni Di Giso) IL SOTTOSCRITTO (Arch. Augusto ACCIARI) VISTO DEL SOTTOSCRITTO	COMPILATORE DELLA SCHEDA: Arch. Maurizio MORILLINI correzione e integrazione Maurizio Morillini Anno 1980
---	--	---

RIFERIMENTI ALTE SCHEDA (CSU; MA; RA; OA; SM; D; ...): all. n. 7; vecchia scheda A del 15/6/1977 compilata da: Arch. De Sangro Ugo	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ARCHIVI: A.S.B.A.V. Lazio; fascicolo n° 192/B. NON. contiene rilievo e documentazione sulla proprietà	ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Foglio n° 27 rapp. 1: 1000 (all. n. 1)
MAPPE VARI:	FOTOGRAFIE: "Fascicolo sulla via Appia" (all. n. 2; nega) "Lato lungo (retro)" (all. n. 3; nega) "Uno dei 2 ingressi" (all. n. 4; nega) "Interno" (all. n. 5; negativa n° 123)
MAPPE:	FOTOGRAFIE: "Fascicolo sulla via Appia" (all. n. 2; nega) "Lato lungo (retro)" (all. n. 3; nega) "Uno dei 2 ingressi" (all. n. 4; nega) "Interno" (all. n. 5; negativa n° 123)
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:	FOTOGRAFIE: "Fascicolo sulla via Appia" (all. n. 2; nega) "Lato lungo (retro)" (all. n. 3; nega) "Uno dei 2 ingressi" (all. n. 4; nega) "Interno" (all. n. 5; negativa n° 123)
DISegni E RILIEVI:	FOTOGRAFIE: "Fascicolo sulla via Appia" (all. n. 2; nega) "Lato lungo (retro)" (all. n. 3; nega) "Uno dei 2 ingressi" (all. n. 4; nega) "Interno" (all. n. 5; negativa n° 123)
MAPPA scala 1: 100 (all. n. 6)	FOTOGRAFIE: "Fascicolo sulla via Appia" (all. n. 2; nega) "Lato lungo (retro)" (all. n. 3; nega) "Uno dei 2 ingressi" (all. n. 4; nega) "Interno" (all. n. 5; negativa n° 123)
RELAZIONI TECNICHE:	FOTOGRAFIE: "Fascicolo sulla via Appia" (all. n. 2; nega) "Lato lungo (retro)" (all. n. 3; nega) "Uno dei 2 ingressi" (all. n. 4; nega) "Interno" (all. n. 5; negativa n° 123)

Costruzione del XV sec., epoca delle altre maggiori costruzioni ecclesiastiche di Fondi, di cui però è ignota l'origine.

Era una chiesa di "jure patronato" della università di Fondi, che con istrumento del 2-VIII-1610, fu concessa alla congregazione dei Padri Gerolomini, detti Bozzitelli. Per l'insalubrità dell'aria, i Padri furono costretti dopo 6 anni ad abbandonarla e i suoi beni furono devoluti al seminario.

Annoverata nella visita del Vescovo Comparini nel 1599.

SISTEMA URBANO: Situata in aperta campagna poco fuori la città, lungo la via Appia

RAPPORTI AMBIENTALI: Edificio isolato, situato sul bordo della via Appia, circondato da terreno incolto.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

G. Mansillo - La sacra visita della diocesi di Fondi compiuta da Mons. G.B. Comparini nel 1599 - in "Bollettino dell'Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale", VII - 1971-1972

M. Forte - Fondi nei tempi - Casamari (Fr); 1972; pp. 609-610

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 6/6/77						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																			
STRUTTURE MURARIE				X															
COBERTURE					X														
SOLAI						X													
VOLTE E SOFFITTI				X															
PAVIMENTI					X														
DEGRADAZIONI					X														
PARAMENTI																			
INTONACI INT.						X													
INFESSI					X														