

XVI-XVII : Mancano elementi che aiutino alla datazione dell'isolato che sembra originariamente costituito da due edifici accostati; probabilmente è in fase con un primo ampliamento del centro storico fortificato (XVI-XVII sec.).(n.d.c.)

XIX (1809): In un catasto descrittivo di quest'anno, nell'elenco dei beni urbani, viene riportato "il Palazzo del Principe in contrada Capo Croce di Corte, confinante con la Chiesa e strada pubblica" e, nel piano superiore del palazzo, con ingresso nella strada detta 'Discesa dell'ex-Barone', vi erano i granai. (BIBL. 2, 20)

XIX (1819-35): Nel catasto gregoriano l'edificio corrisponde alla part. 209 in via Marengo "casa ad uso di fattore" di proprietà del principe Camillo Borghese, su colle, di cent. 32. Nel brolliardo non è specificato l'uso di un piano a granai. E' da notare che la part. si estende a sud-ovest coprendo parte dell'area dell'ex-Frantoio (v. scheda A 12/0026 7517). (A.S.R. 3)

XIX (fine): Passaggio di proprietà di Borghese al Comune di Norma. (n.d.c.)

XX (1985-88): E' in fase di esecuzione un progetto di restauro per destinare l'ultimo piano a biblioteca comunale e i due locali sottostanti ad archivio storico. (A.S.BB.A.A.4)

SISTEMA URBANO Centro storico. L'edificio delimita un tratto della discesa cordonata che da piazza di Pietra, antico centro fortificato di Norma, conduce tortuosamente alla 'Porticina' accesso al paese da sud-est.

RAPPORTI AMBIENTALI LDC + CAPO CROCE + VIA DELLA LIBERAZIONE

L'edificio corrisponde ad un lungo isolato compreso tra la scalinata - Discesa ex-Barone e via della Liberazione, con il lato corto sul nodo viario di 'Capo Croce'. E' collegato a monte con la chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata e l'edificio ex-Frantoio ed è contornato da edificazione coeva.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

RESTAURI (tipo, carattere, epoca)

XX (1985-88): sostituzione di alcuni solai dell'edificio, compreso l'originario piano di calpestio del granalone - costituito nel 1° ambiente da travi di legno d'abete, in forte pendenza verso l'interno, per l'immagazzinamento del frumento, e, nel 2° ambiente da un solaio ligneo (pavimento in cotto) - con solai in c.a. (v relazione tecnica allegata al progetto, A.S.BB.A.A.).

BIBLIOGRAFIA

- 1) A.G. Saggi, Norba e Norma, Roma 1974
- 2) F. De Mei, Le Confraternite di Norma, Norma 1985, p. 20

STATO DI CONSERVAZIONE	9/1988						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE							X											
COPERTURE							X											
SOLAI							X											
VOLTE E SOFFITTI							X											
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFERNI																		

OSSERVAZIONI Nella relazione tecnica del progetto non sono indicati le tecniche del consolidamento delle lesioni, evidenti nella zona sud dell'edificio.