



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074194	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE: FR - SORA LUOGO: Strada Vicinale Trece di S. Restituta angolo Strada Comunale di Carnello OGGETTO: Chiesa di S. Ciro e S. Restituta CATASTO: Foglio n. 50, partic. A CRONOLOGIA: XIX - XX sec. AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Chiesa di S. Ciro e S. Restituta USO ATTUALE: Chiesa di S. Ciro e S. Restituta PROPRIETA': Diocesi di Sora VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Legge n. 1089 del 1.6.1939 art. 4 P.R.G. E ALTRI: P.R.G. in itinere			DESCRIZIONE: (5005237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. G. 400.000 La chiesa, a pianta rettangolare, è suddivisa in tre navate coperte con volte a botte; la navata centrale, più alta di quelle laterali, è conclusa da un abside semicircolare inscritto. Il prospetto principale denuncia chiaramente la struttura interna essendo anch'esso diviso in tre parti da lesene. La parte centrale, su cui si apre il portale e una finestra circolare, è conclusa con tetto a capanna mentre le due laterali, più piccole, con al centro una finestrina, sono coperte da una falda unica con spicchi di padiglione. Nella zona terminale si trovano due ambienti adibiti a canonica con al centro il campanile su pianta quadrata.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Rettangolare a tre navate con abside circolare inscritto					
COFERTURE: A tetto a falde con struttura lignea e tegole marsigliesi					
VOLTE o SOLAI: A botte nelle navi centrali e laterali					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra non squadrata e paramento ad intonaco liscio					
PAVIMENTI: Lastre di travertino					
DECORAZIONI ESTERNE: Lesene e modanature					
DECORAZIONI INTERNE: Volte decorate					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

DATA: Dicembre 1978 COMPILATORE DELLA SCHEDA: arch. Laura Marcucci arch. Laura Marcucci CORREZIONE: arch. Laura Marcucci arch. Laura Marcucci	VISTO DEL SOPRINTENDENTE: (Ing. Giovanni Di Gesto) 	REVISIONI: Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1978 (Arch. Giuliano Sacchi) 
---	--	---

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE G.F.C. S.B.A.V. Lazio Inv. Negativi N° 3986-3987 FOTOGRAFIE:	ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Foglio n. 50 rapp. 1:2000 (all. n.3) FOTOGRAFIE: - Facciata (all. n.1) - Interno (all. n.2) DISEGNI E RILIEVI: - Pianta a quota +1.50 rapp. 1:50 (all. n.4) MAPPE: MAPPE - RILIEVI - STAMPE: ARCHIVI:	RIFERIMENTI ALTE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;...): ALL. n.5, scheda A del 30.6.78 compilata dagli arch. s. Rubel Abel Bianchi, Stefania Cancellieri, Federico Marabotto
DOCUMENTI VARI: RELAZIONI TECNICHE:	MAPPE: DOCUMENTI VARI: RELAZIONI TECNICHE:	RIFERIMENTI ALTE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;...): ALL. n.5, scheda A del 30.6.78 compilata dagli arch. s. Rubel Abel Bianchi, Stefania Cancellieri, Federico Marabotto

Mancano notizie storiche certe riguardanti l'edificazione della chiesa.

L'edificio assume una certa importanza unicamente per la devozione dei fedeli sorani poiché conserva, sotto il pavimento della nave centrale, alcune ciocche della chioma di S. Restituta.

SISTEMA URBANO: **Centro rurale**

RAPPORTI AMBIENTALI: **La chiesa sorge fuori del centro abitato di Sora in una contrada scarsamente popolata circondata dalla campagna e da piccole case coloniche.**

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

A. Carbone - La città di Sora, Casamari 1970

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO Giugno 78						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																			
STRUTTURE MURARIE		X																	
COPERTURE		X																	
SOLAI																			
VOLTE E SOFFITTI		X																	
PAVIMENTI		X																	
DECORAZIONI		X																	
PARAMENTI		X																	
INTONACI INT.		X																	
INFISSI		X																	