

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074195	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE: FR - SORA			DESCRIZIONE: <small>(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)</small>		
LUOGO: Strada Comunale delle Compres			Chiesetta di campagna a pianta rettangolare		
OGGETTO: Chiesa Madonna della Pace			ad aula unica con un grazioso campaniletto		
CATASTO: Foglio n.5 confinante con le partic. nn.113 - 39 - 40			sul fianco destro in corrispondenza del lo-		
CRONOLOGIA:			cale adibito a sacrestia.		
AUTORE:			La facciata è sormontata da un timpano trian-		
DEST. ORIGINARIA: Chiesa Madonna della Pace			golare ed è suddivisa da fasce verticali in		
USO ATTUALE: Chiesa Madonna della Pace			tre riquadri: uno centrale contenente il porta-		
PROPRIETA': Diocesi di Sora			le di ingresso, e due laterali, uguali fra lo-		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Legge n. 1089 del 1/6/1939 art. 4			ro, con due finestrelle bilobate. Il timpano,		
P.R.G. E ALTRI: P.R.G. in itinere			più alto delle due falde retrostanti, nascon-		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			de un piccolo tetto a capanna.		
PIANTA: Ad aula rettangolare					
COPERTURE: A tetto con struttura lignea e tegole marsigliesi					
VOLTE o SOLAI:					
SCALE: A una rampa, di accesso al campanile, in legno					
TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra non squadrata, paramento ad intonaco liscio					
PAVIMENTI: Marmette					
DECORAZIONI ESTERNE: Fasce verticali, portale, modanature, timpano; ceramica raffigurante Madonna col Bambino					
DECORAZIONI INTERNE: Soffitto decorato					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

REVISIONI: Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1978 (Arch. Giuliano Sacchi) <i>Sacchi</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE: (Ing. Giovanni Di Geso) <i>Di Geso</i>	COMPILATORE DELLA SCHEDA: arch. Laura Marcucci <i>Laura Marcucci</i> DATA: Dicembre 1978
--	---	--

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: G.F.C. S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N° 3974-3975	MAPPE E RILIEVI: - Pianta a quota +1.50 rapp. 1:50 (all. n.3) - Prospetto laterale (all. n.2) - Facciata (all. n.1)	MAPPE: - Pianta a quota +1.50 rapp. 1:50 (all. n.3)	DOCUMENTI VARI: RELAZIONI TECNICHE:	RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D...): ALL. n. 4, scheda A del 30/6/1978 compilata dagli arch. t. Ruben Abel Bianchi, Stefania Cancellieri, Federico Marabotto
--	--	--	--	---

Manca qualsiasi notizia sulle vicende costruttive della chiesa

SISTEMA URBANO: **Isolato**

RAPPORTI AMBIENTALI: **La chiesa sorge isolata in prossimità della strada comunale; è situata in zona rurale, a pochi chilometri dal centro abitato di Sora**

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

A. Carbone - La città di Sora, Casamari 1970

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO Giugno 78						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																			
STRUTTURE MURARIE		X																	
COBERTURE				X															
SOLAI																			
VOLTE E SOFFITTI				X															
PAVIMENTI				X															
DECORAZIONI																			
FRESCCHI				X															
INTONACI INT.				X															
INTESSI				X															