

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	12/00267598	ITA:		SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO	49

PROVINCIA E COMUNE	FR-GUARCINO.
LUOGO	VIA DEL PONTE, 11, 13, 15; (+ RAM).
OGGETTO	Casa Floridi.
CATASTO	M.U. (1966), part. 238, 239.
CRONOLOGIA	XIII; XVIII-XIX?
AUTORE	?
DEST. ORIGINARIA	Palazzo gentilizio.
USO ATTUALE	Abitazione.
PROPRIETÀ	Non risulta accatastato.
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI P.R.G. adottato il 2.4.79 (zona A).
NUMERO DEI PIANI (pendio long.); liv. continui; 3-2.	
PIANTA	(posizione seriale) ad L; fusione di due edifici cortile di pertinenza sul retro.
COPERTURE	Tetto a due falde; struttura lignea; manto in coppi.
VOLTE o SOLAI	Solai in legno; volta a botte in muratura intonacata.
SCALE	Unica; perpendicolare alla facciata; ad una rampa; tra muri.
TECNICHE MURARIE	Muratura in pietra; a vista, in parte intonacata; cantonali in blocchi squadrati.
PAVIMENTI	Cotto; ceramica; rinnovati.
DECORAZIONI ESTERNE	Pertale in pietra calcarea con stemma gentilizio della famiglia Floridi (in chiave).
DECORAZIONI INTERNE	
ARREDAMENTI	
STRUTTURE SOTTERRANEE	1 p.s.; fond. non accertabili.

DESCRIZIONE

Il palazzo ha pianta ad elle, presumibilmente derivata dalla fusione di due edifici; il fronte principale, che costeggia via del Ponte, ha copertura impostata su quote diverse (più alta nella porzione di sinistra). I tre livelli di piano su via del Ponte si riducono a due a tergo, su via del Carminale, a causa del pendio. L'edificio, è in muratura a vista in conci irregolari senza ricorsi, e, sui cantonali, blocchi più grandi e squadrati. Da via del Ponte, attraverso una breve rampa, si accede all'ingresso principale incorniciato da un arco in pietra, sormontato dallo stemma gentilizio e sopraelevato di tre gradini, e ad altri due ingressi. Al piano terra, a destra, si aprono in facciata due feritoie (la prima è murata), corrispondenti alle due finestre superiori. All'ultimo livello si aprono finestre più grandi delle altre, evidentemente non originali. Un ingresso secondario è posto su vicolo del Carminale. Il prospetto sul retro si affaccia su di un piccolo cortile, è a due livelli continui ed è stato gravemente snaturato con intonacatura di cemento sbruffato e inserimento di incongrui serramenti.

COMPILATORE DELLA SCHEDA	Arch. Silvia Ruffa	DATA	25.1.92
VISTO DEL SOPRINTENDENTE	Soprint. Agg. Arch. Carla Bresciani	REVISIONI	

Precedente scheda "A", 1976 (L. Bertoni, A. Martorelli) - all. n. 5

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D; ...)

ALLEGATI	ESTRATTO MAPPA CATASTALE	all. n. 1-2.
FOTOGRAFIE		all. n. 3.
DISegni E Rilievi		pianta all. n. 4.
MAPPE		MAPPE - RILIEVI - STAMPE
DOCUMENTI VARI		ARCHIVI
RELAZIONI TECNICHE		
RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE		

XVIII

Il palazzo, la cui costruzione risale al XII-XIII secolo è sempre appartenuto alla famiglia Floridi, del ramo di Domenico che tutt'ora la possiede. Parte del piano terra e del primo piano conservano intatta la tipica struttura medievale con le caratteristiche feritoie per la difesa e l'offesa. (BIBL.1, 177)  
Venne sopraelevata la parte superiore. (BIBL.2, 286)

## SISTEMA URBANO

Tessuto medievale in prossimità della piazza san Nicola, nel lungo isolato compreso tra due delle più antiche strade del vecchio nucleo urbano.

## RAPPORTI AMBIENTALI

## LDC + VICOLO DEL CARMINALE

L'edificio prospetta su una doppia gradonata in prossimità di altri edifici gentilizi e nelle immediate vicinanze del sovrappasso che scavalca via del Ponte. Sulla destra un distacco di circa due metri lo separa dall'edificio medievale contiguo, più alto, che lo sovrasta. Sul retro, cortile di pertinenza.

## ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

Stemma gentilizio della famiglia Floridi nella cornice (in chiave) del portale principale: quercia piantata sulla cima più alta di tre monti, affiancata a sinistra da un leone rampante.

## RESTAURI (tipo, carattere, epoca)

XX (1971-72): restauri interni (secondo quanto registrato nella scheda precedente);  
XX (1991): incongruo intervento sul prospetto posteriore con rifacimento dell'intonaco e sostituzione dei serramenti. (n.d.c.)

## BIBLIOGRAFIA

- 1 - G. FLORIDI, Nobiltà castellana di Guarcino, Guarcino 1966, p.177.
- 2 - G. FLORIDI, Storia di Guarcino, Guarcino 1971, p. 286.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 15.11.91					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
APERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI		X																
PARAMENTI		X																
INTORCI INT.	X																	
INFIBI	X																	

OSSERVAZIONI