

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074217	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49 LAZIO	
PROVINCIA E COMUNE: FR - ACUTO			<b>DESCRIZIONE:</b> (5605257) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: Piazza Regina Margherita			La chiesa si presenta esternamente con la facciata scandita da due ordini sovrapposti sormontati da un timpano triangolare.		
OGGETTO: Chiesa Collegiata di S. Maria Assunta			L'ordine inferiore è costituito da quattro paraste corinzie di travertino; al centro si apre il portale coronato da un timpano triangolare poggiante su mensole a voluta.		
CATASTO: Mappa Urbana partic. A			Negli interassi laterali dell'ordine sono disegnate edicole e riquadri in stucco. Al centro dell'ordine superiore, sempre in paraste corinzie, si apre un rosone con figurazioni in mosaico, negli interassi laterali si aprono due nicchie semicircolari scavate dalle due aperture delle finestre.		
CRONOLOGIA: Sec. XIV (1351); sec. XIX (1870)			Lateralmente la chiesa risulta incastonata nel tessuto edilizio urbano. Sul fianco destro è incorporato il campanile appartenente all'impianto originario romanico.		
AUTORE: Autore della ricostruzione ottocentesca: Arch. C. Piccoli			Nel corpo del campanile si apre un varco che conduce alla chiesa: l'ingresso è strutturato da un portale con architrave sorretto da mensole e sormontato da una lunetta a tutto sesto.		
DEST. ORIGINARIA: Chiesa Parrocchiale			All'interno, contro la parete di ingresso, è addossata una struttura architravata su colonne che sostiene l'organo.		
USO ATTUALE: Chiesa Parrocchiale					
PROPRIETA': Demanio comunale					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Legge no. 1089 del 1.6.1939 art. 4					
P.R.G. E ALTRI: Progr. Fabbr. approv. con Decr. Provved. no. 7742 del 28.10.71: zona A (Nucleo Stobico) vinc. di Rest. Conserv.					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Aula rettangolare con 6 cappelle anch'esse rettangolari, con transetto ed abside semicircolare					
COPERTURE: A tetto a due falde su capriate lignee e manto in coppi					
VOLTE o SOLAI: Volte a botte					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra non squadrata ricoperta da intonaco liscio - Elementi dell'ordine e basamento in travertino.					
PAVIMENTI: Marmette					
DECORAZIONI ESTERNE: Due ordini di paraste corinzie con timpano triangolare, portale, rosone, nicchie, riquadri - Stucchi, mosaico nel rosone.					
DECORAZIONI INTERNE: Stucchi nei cassettoni delle volte e nelle paraste.					
ARREDAMENTI: Pala dell'Assunta all'altare maggiore.					
STRUTTURE SOTTERRANEE: Cripta sotto la Sacrestia e l'altare di S. Maurizio: non ispezionata					

REVISIONI: Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1978 (Arch. Giuliano Sacchi)	VISTO DEL SOPRINTENDENTE: (Ing. Giovanni Di Geso)	COMPILATORE DELLA SCHEDA: arch. Giovanna Tedone Giovanna Tedone DATA: Dicembre 1978
RIFERIMENTI ALTE SCHEDA (CSU; MA; RA; OA; SM; D; ...): all. n. 6 scheda A del 13.9.1976 compilata dagli arch. t. Mauro Cervini, Fabio Lopalco, Fabrizio Mascia		
ARCHIVI: - Archivio della Parrocchia di S. Maria Assunta (dal 1609): in loco - - Catasto Gregoriano, Frosinone no. 122, sez. I <sup>o</sup> , partic. A: chiesa parrocchiale di S. Maria - presso l'Archivio di Stato, Pal. della Sapienza, Roma	RELAZIONI TECNICHE:	
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:	DOCUMENTI VARI: MAPPE:	
FOTOGRAFIE: G.F.C. S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi No 5-6-7	FOTOGRAFIE: Estratto Mappa Catastale Stralzo Mappa Urbana rapp. 1:1000 (all. n. 1) Facciata (all. n. 2) Interno verso l'abside (all. n. 3) Interno verso l'ingresso (all. n. 4) Disegni e rilievi Pianta rapp. 1:200 (all. n. 5)	

Secondo una bolla di Bonifacio VIII, la Chiesa Parrocchiale di S. Maria in Acuto fu eretta con il contributo di alcune elemosine ad opera dei Padri Domenicani. Da una sentenza in data 27.8.1351 si desume con sicurezza che a quella epoca la chiesa veniva regolarmente officiata. E' probabile che la parte absidale sorga sulle preesistenti strutture murarie di un bastione della cinta delle fortificazioni. Nel 1870 la chiesa fu ricostruita su progetto dell'arch. romano Carlo Piccoli. L'interno è ricco di stucchi pregevoli. Nel 1965 si rese necessario il rifacimento totale del tetto e in quella occasione furono restaurate le cappelle ed il campanile.

SISTEMA URBANO: L'edificio sorge sull'ampia piazza al limite orientale dell'antico borgo (piazza Regina Margherita).

RAPPORTI AMBIENTALI: La chiesa si trova su uno dei lati minori della piazza principale del paese dove confluiscono le due strade principali: Via Vittorio Emanuele, asse portante della parte antica e Via Borgo Umberto asse dell'espansione settecentesca. Nei pressi della chiesa, sempre sulla piazza Regina Margherita sorge il castello di Acuto (castello Savelli-Giannuzzi).

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Restauro delle strutture e nuova definizione architettonica nel 1870.

BIBLIOGRAFIA:

- A. De Magistris - Istoria della Città e S. Basilica Cattedrale d'Anagni - Roma, 1749 pp.111,118,194,195  
 G. Moroni - Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica - Venezia, 1844 pp. 274-276  
 R. Ambrosi De Magistris - Storia di Anagni - Anagni, 1889  
 P. Zappasodi - Anagni attraverso i secoli-Veroli, 1908, I° vol.: pp. 154,163,185 sgg., 192 sgg.,195,246,325 sgg.,  
 II° vol.: pp. 135 sgg.  
 G. Silvestrelli - Città Castelli e Terre della Regione Romana - Città di Castello, 1914, pp. 90-91

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 13.9.76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COBERTURE				X														
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI		X																
PARAMENTI		X																
INTONACI INT.		X																
INTELLI				X														

OSSERVAZIONI: