

<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI		REGIONE	N.	
CODICI	12/00267606	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO	49	LAZIO	Ø	
PROVINCIA E COMUNE	FR-GUARCINO.		DESCRIZIONE				
LUOGO	VIA DEL MONASTERO, 71, 69, 67.		L'edificio fa parte di un vasto complesso edilizio, con corte interna, adiacente alla chiesa di San Michele Arcangelo. Il fabbricato ha pianta irregolare costituita da una serie di ambienti quadrangolari tra loro comunicanti; si sviluppa in altezza su tre e quattro livelli, per il terreno in pendenza. Non occupa l'intera profondità del corpo di fabbrica e gli affacci principali, quindi, si aprono esclusivamente su via del Monastero. Il prospetto è intelaiato, nel settore superiore, da lesene semplificate o fasce verticali (intonacate come la restante facciata) che individuano quattro grandi specchiature; queste inquadrano le finestre del secondo piano e, al livello superiore, gli archi ribassati della "Loggia del Malpensa". Gli archi hanno cornici in stucco impostate su semplici capitelli. Al centro delle specchiature sono collocati stemmi gentilizi in pietra. Le finestre del primo piano, riquadrate da cornici, si impostano su di una cornice marcadavanzale che percorre l'intera facciata, arrestandosi sul portone di destra. Al piano terra si apre, in basso a sinistra, un portale ad arco con cornice, capitelli e chiave in pietra. Seguono altri due portoni (intercalati da una finestra), con semplice cornice, collocati a quote via via superiori lungo la gradonata che sale alla chiesa di San Michele Arcangelo.				
OGGETTO	Iprees. Palazzo Patrasso, poi convento Benedettino di S. Luca, poi Sezione Archivio di Stato.						
CATASTO	M.U. (1966), part. 371.						
CRONOLOGIA	IX-X?; XII-XIII; XVI (1587-88); XIX (1860).						
AUTORE	?						
DEST. ORIGINARIA	Casa gentilizia; monastero; archivio.						
USO ATTUALE	Sede Archivio di Stato.						
PROPRIETÀ	Ente: Comune di Guarcino.						
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA	L. 1089/1939, art. 4.					
	P.R.G. E ALTRI	P.R.G. adottato il 2.4.79 (zona A).					
TIPOLOGIA EDILIZIA CARATTERI COSTRUTTIVI							NUMERO DEI PIANI (pendio trasv.) liv. continui; 3-4.
PIANTA	(posizione seriale) irregolare.						
COPERTURE	Tetto a due falde; travi di legno; manto in coppi.						
VOLTE o SOLAI	Volta a botte sulle scale; solai preval. in legno con rinforzi in ferro.						
SCALE	2; perpend. alla facciata; a una rampa. (v. all. n. 5)						
TECNICHE MURARIE	Muratura intonacata.						
PAVIMENTI	In cotto; ammattonato; moderni, di ceramica.						
DECORAZIONI ESTERNE	Facciata con grandi specchiature e stemmi gentilizi.						
DECORAZIONI INTERNE	Affreschi su pareti e volta della scala; lapidi.						
ARREDAMENTI							
STRUTTURE SOTTERRANEE	0 p.s.; fond. non accertabili.						

COMPILATORE DELLA SCHEDA	Arch. Silvia Runfoia	DATA	25.1.92
VISTO DEL SOPRINTENDENTE	Soprint. Agg. Arch. CARLA BRESCIANI	REVISIONI	

Precedente scheda "A", 1976 (L. Bertoni, A. Martorelli) - all. n. 7.

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D; ...)

ALLEGATI	ESTRATTO MAPPA CATASTALE	all. n. 1-2.
FOTOGRAFIE	FOTOGRAFIE	all. n. 3.
DISEGNI E RILIEVI	DISEGNI E RILIEVI	pianta all. n. 4.
MAPPE	MAPPE - RILIEVI - STAMPE	
DOCUMENTI VARI	ARCHIVI	seg. SCALE all. n. 5; progetto ampliamento loggione all. n. 6.
RELAZIONI TECNICHE	Arch. S.B.A.A.L.: Archivio Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, Roma, fasc. n. 484-FR.	



XII-XIII		Il fabbricato, inserito nel più vasto complesso edilizio comprendente il convento di Sant'Angelo, è residenza della famiglia Patrasso. (BIBL.2, p.226)
XVI	(1587)	Bolla di Sisto V che autorizza le monache benedettine di San Luca a trasferirsi nei locali del palazzo Patrasso e dell'attiguo monastero di Sant'Agnello. (BIBL.2, p.253)
XVI	(1588-89)	Vengono eseguiti lavori di adeguamento che compattano i due complessi edilizi in un'unica dimora per le benedettine. Due perizie del 1588 descrivono lo stato di fatto antecedente a tali lavori. Il nuovo monastero acquisisce la denominazione di Sant'Angelo. (BIBL.1, pp.158-162)
XIX	(1860)	Le monache agostiniane subentrano alle benedettine nel possesso del monastero che viene restaurato. (BIBL.2, p.233)
XX	(1953)	Le agostiniane lasciano i locali del convento di Sant'Angelo, che vengono acquisiti dal Comune di Guarcino. (BIBL.2, p.234)
XX	(1.6.1968)	Il palazzo è adibito a sede dell'Archivio Notarile ed Archivio Storico Comunale (poi sezione di Archivio di Stato) con delibera comunale. (Arch.S.B.A.A.L., fasc.n.484-FR).
XX	(1972)	Esecuzione dei lavori di cui sopra, in parte finanziati da contributo ministeriale, ai sensi della L.1552 del 21.12.61: ampliamento della Loggia all'ultimo piano, con realizzazione di opere varie in c.a. (falde della copertura, cordoli, solaio, piattabanda porte, ecc.); rifacimento ammattonati con elementi di recupero; modifica della scala; intonaco esterno. (Arch. S.B.A.A.L., fasc.n.484).

## SISTEMA URBANO

Margine nord del centro medievale, zona di confluenza e tangenza di varie strade, urbane e di collegamento con i paesi vicini.

## RAPPORTI AMBIENTALI

L'edificio sorge nel punto più alto del paese a fianco della chiesa di S.Michele Arcangelo. Prospetta sulla piazza omonima, a quota inferiore, dalla quale è raggiungibile per la strada gradonata che lo costeggia.

## ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

Sulla facciata quattro stemmi gentilizi in pietra.

Lapide in marmo collocata lungo la strada che sale al primo piano:

FLAMINIUS FILONARDI / BAUCENSIS / EPISCOPUS AQUINATENSIS ET PONTISCURVI / MEMORIAM PATRIAE  
CUSTOS / HISTORIAM CONFICIENS / DE ANTIQUITATE CAMPANIAE / AD HOC ARCHIVUM / ACCESSIT /  
PLURAEQUE DOCUMENTA STUDDIT / A.D. MDXC.

## RESTAURI (tipo, carattere, epoca)

XX (1970-72): restauro curato dalla Soprintendenza ai Monumenti del Lazio per l'adeguamento alle esigenze dell'archivio. (Arch. S.B.A.A.L., fasc.n.484-FR)

## BIBLIOGRAFIA

- 1 - G. FLORIDI, L'Abbazia femminile di S. Luca in Guarcino, "Lunario Romano", XVII, Roma 1988, pp.158-162.
- 2 - G. FLORIDI, Storia di Guarcino, Guarcino 1971, pp.143-144, 226-227, 233-234, 253.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 11.11.91						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																			L'edificio al piano terra presenta zone di degrado dovuto ad umidità, al piano superiore la copertura non protegge adeguatamente dalla pioggia.
STRUTTURE MURARIE		X																	
COBERTURE				X															
SOLAI				X															
VOLTE E SOFFITTI		X																	
PAVIMENTI		X																	
DECORAZIONI		X																	
PARAMENTI		X																	
INTONACI INT.		X																	
INTERRI				X															