

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTIREGIONE
PIEMONTE

N

CODICI

01/00006590

ITA:

5

PROVINCIA E COMUNE VERCELLI - VALDUGGIA

LUOGO Piazza G. Ferrari n. 10/I2/I3/I4

OGGETTO Edificio

CATASTO Part. terreni n. 3743 fabbricati n. 6

CRONOLOGIA XVI, XVII secolo circa

AUTORE -

DEST. ORIGINARIA

abitazione

USO ATTUALE

abitazione

PROPRIETA

privata

VINCOLI

LEGGI DI TUTELA -

P.R.C. E ALTRI -

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA

rettangolare con cortile posteriore
~~rettangolare~~

COPERTURE

tetto a capanna con manto in coppi

VOLTE o SOLAI

n. 1 botte

SCALE

n. 2 esterne sul ballatoio

TECNICHE MURARIE

pietre, laterizio, malta

PAVIMENTI

battuto in cemento, tavolati in legno

DECORAZIONI ESTERNE

n. 2 balconi in ferro battuto

DECORAZIONI INTERNE

-

ARREDAMENTI

-

STRUTTURE SOTTERRANEE

-

DESCRIZIONE

Questa casa presenta le tipiche caratteristiche dell'architettura valsesiana. La sua semplice facciata denota un rifacimento ottocentesco di un precedente edificio. La casa a tre piani, costruita su pianta rettangolare si affaccia internamente su di un cortiletto con balconate in legno. Ad ogni piano sulla piazza G. Ferrari si aprono 5 finestre. Il primo e secondo piano sono serviti da due scale che portano ai ballatoi interni. La facciata è arricchita da due pregevoli balconi settecenteschi in ferro battuto. Il tetto è a capanna coperto da un manto in coppi.

Questa casa ha attualmente perso le sue funzioni di abitazione ed è adibita a magazzino.

0578

Per questo edificio non e' possibile trovare alcuna fonte di documentazione che ne testimoni l'origine, ma la sua collocazione sulla piazza del paese e le numerose aperture al piano terreno ipotizzano l'avvenuta presenza di attivita' commerciali. Un esame della facciata denota il rifacimento ottocentesco di un precedente edificio.

SISTEMA URBANO

La piazza di Valduggia cui appartiene l'edificio si snoda attorno all'antica via di attraversamento.

RAPPORTI AMBIENTALI

L'edificio con la sua semplice architettura e' ben inserito nell'ambiente seicentesco la cui impaginazione appare ora gravemente inficiata da un nuovo edificio, affiancato a questa casa, che non rispetta in alcun modo le caratteristiche della piazza.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

RESTAURI (tipo, carattere, epoca)

La facciata di questa casa ha subito nel XIX secolo un intervento di rinnovamento, che non ha apportato sostanziali modifiche al suo aspetto originario. Il manto di intonaco e' venuto a sovrapporsi alla muratura in pietrame preesistente, cancellandone eleganti motivi, quale ad esempio un arco in granito in parte visibile grazie allo sgretolamento dell'intonaco.

BIBLIOGRAFIA

- G. Lana: GUIDA AD UNA GITA ENTRO LA VALSESIA Novara 1840
 L. Ravelli VALSESIA E MONTEROSA Novara 1924
 V. Comoli Mandracci: LE ANTICHE CASE VALSESIANE Novara 1967

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																	
STRUTTURE MURARIE		X																	
COPERTURE		X																	
SOLAI			X																
VOLTE E SOFFITTI		X																	
PAVIMENTI		X																	
DECORAZIONI		X																	
PARAMENTI																			
INTONACI INT.			X																
INFISSI				X															

ALLEGATI	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE
ESTRATTO MAPPA CATASTALE Rabbini 1855 attuale 1953	FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE n. I racciata su Piazza G. Ferrari	
DISEGNI E RILIEVI Rilievi eseguiti da Corradino M. Majer R. anno 1974	MAPPE - RILIEVI - STAMPE
MAPPE -	
DOCUMENTI VARI -	ARCHIVI
RELAZIONI TECNICHE -	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....)

COMPILATORE DELLA SCHEDA

Corradino Massimo
Massimo Corradino
Majer Raffaella

Raffaella Majer

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

[Signature]


REVISIONI

DATA

24/5/1975