

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

0/00006592

ITA:

PIEMONTE

3

PROVINCIA E COMUNE VERCELLI VALDUGGIA

LUOGO Via GABUZIO

OGGETTO Ponte Vecchio

CATASTO

CRONOLOGIA XV secolo

AUTORE

DEST. ORIGINARIA Ponte

USO ATTUALE Ponte

PROPRIETA Comunale

VINCOLI LEGGI DI TUTELA
P.R.G. E ALTRI

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA

COPERTURE

VOLTE o SOLAI

SCALE

TECNICHE MURARIE malta, laterizi, pietre

PAVIMENTI acciottolato

DESCRIZIONE

Questo ponte, risalente al XV secolo, costituiva l'antico ingresso di Valduggia. Il ponte è a due campate e la sua struttura è stata realizzata in pietrame e malta. Alla base del pilastro centrale e lateralmente sono presenti robusti contrafforti. La pavimentazione è in ciottoli scanditi da ampi gradoni in granito che consentivano un più facile transito ai carri.

DECORAZIONI ESTERNE -

DECORAZIONI INTERNE -

ARREDAMENTI -

STRUTTURE SOTTERRANEE

Mancando note bibliografiche e documenti d'archivio riferibili al ponte sullo Strona, questo ultimo costituisce l'unica fonte disponibile. La lettura della struttura colloca la sua costruzione nel XV secolo. La necessita' di costruire un ponte in muratura testimonia l'importanza che il borgo di Valduggia , capitale della curia inferiore della Valsesia, aveva nel contesto delle zone limitrofe.

SISTEMA URBANO

Il ponte nel primitivo asse di attraversamento costituiva l' ingresso al borgo.

RAPPORTI AMBIENTALI

Il ponte si inserisce nel tessuto viario del nucleo piu' antico di Valduggia come elemento caratterizzante a testimonianza dell' antico tracciato medioevale, sul quale si sono poi avuti notevoli inserimenti barocchi.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

Il ponte ha subito lavori di manutenzione nel 1880 come risulta da un documento datato :7/II/1880
 Restauri parziali furono eseguiti nel 1965.

BIBLIOGRAFIA


Vera COMOLI MANDRACCI "LE ANTICHE CASE VALSESTANE "
 a cura della Società' di cultura Novara 1967

(PAG. 78)

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 9/4/75.						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																	
STRUTTURE MURARIE		X																	
COPERTURE																			
SOLAI																			
VOLTE E SOFFITTI																			
PAVIMENTI		X																	
DECORAZIONI																			
PARAMENTI																			
INTONACI INT.																			
INFISSI																			

ALEGATI		RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE
ESRATTO MAPPA CATASTALE	Raobini 1855 Catasto attuale 1953	FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE	n. I prospetto sud del ponte	
DISEGNI E RILIEVI	Rilievo scala 1:50 eseguito da CORRADINO m. MAJER r., 1974	MAPPE - RILIEVI - STAMPE
MAPPE	-	
DOCUMENTI VARI	Un documento relativo alla riparazione del ponte datato 7/II/1880	ARCHIVI Archivio di stato di Novara
RELAZIONI TECNICHE	-	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....)

COMPILATORE DELLA SCHEDA Corradino Massimo Majer Raffaella <i>Massimo Corradino</i> <i>Raffaella Majer</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE 	REVISIONI
DATA 9 giugno 1975		