

<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 <b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI</b>	<b>REGIONE</b>	<b>N.</b>
<b>CODICI</b>	<b>01/0 001 5692</b>	<b>ITA:</b>	<b>SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI TORINO</b>	<b>66</b>	<b>PIEMONTE</b>

(5602237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

<b>PROVINCIA E COMUNE:</b>	VC - SANTHIA'
<b>LUOGO:</b>	Via Parrocchiale n.10
<b>OGGETTO:</b>	FORTIFICAZIONI
<b>CATASTO:</b>	Vercelli, foglio 41, particella n.192
<b>CRONOLOGIA:</b>	XII - XIV sec.
<b>AUTORE:</b>	ignoto
<b>DEST. ORIGINARIA:</b>	struttura difensiva
<b>USO ATTUALE:</b>	recinto
<b>PROPRIETA':</b>	Parrocchiale di S. Agata
<b>VINCOLI</b>	<b>LEGGI DI TUTELA:</b> legge 1/6/1939 n.1089 <b>P.R.G. E ALTRI:</b> P.R.G. adottato, legge 56 del 5/12/77
<b>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</b>	
<b>PIANTA:</b>	a "L"
<b>COPERTURE:</b>	-----
<b>VOLTE o SOLAI:</b>	-----
<b>SCALE:</b>	-----
<b>TECNICHE MURARIE:</b>	ciottoli e spina di pesce e mattoni
<b>PAVIMENTI:</b>	-----
<b>DECORAZIONI ESTERNE:</b>	decorazione in mattoni a dentelli di sega
<b>DECORAZIONI INTERNE:</b>	-----
<b>ARREDAMENTI:</b>	-----
<b>STRUTTURE SOTTERRANEE:</b>	-----

**DESCRIZIONE:**

Due porzioni di cortina muraria fra loro ortogonali, è quanto resta delle antiche fortificazioni di Santhia.

Esse presentano una tessitura con ciottoli disposti a spina di pesce per un'altezza di m.1,40, sormontata da un motivo in mattoni a denti di sega con tracce di decorazioni a fresco negli interstizi. Sull'aggetto della decorazione si elevano merli ghibellini per una altezza di m.1,25 e larghezza di m.0,95, intercalati a feritoie di m.0,80. Tali merli sono attualmente inglobati in una muratura in mattoni che, oltre ad occludere le feritoie, si eleva sopra questi per m.1,10.

Nelle feritoie occluse compaiono nicchie dove in origine erano presenti decorazioni a fresco, oggi completamente perdute.

Le condizioni statiche della muratura appaiono particolarmente precarie in quanto questa spiomba di 35 cm. rispetto al piede. Si è provveduto provvisoriamente a sostenerla mediante tiranti d'acciaio ancorati al muro a mezzo di putrelle.



VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Il territorio di Santhià risulta diviso da quello di Vercelli sin dal X secolo; infatti in un diploma di Ottone III del 7 maggio 999 si legge: "comitatum quem dicunt sanctae agathae". Allorchè cessò il dominio dei Vescovi eusebiani sul luogo, questo passò sotto il comune di Vercelli, e anche Santhià fu coinvolta e travolta nelle guerre tra Guelfi e Ghibellini.

Nell'anno 1373 passò sotto la signoria dei Savoia e vi fu istituito un capitanato. Che il borgo fosse munito di valide fortificazioni appare in un documento del 1000 ove è anche citato, senza possibilità di dubbio, il suo castello. Successivamente, allorchè divenne piazzaforte di interesse strategico, fu circondata da robusti bastioni: i resti di tali mura fortificate sono ancora visibili presso la casa canonica. L'antico castello, invece, dovette essere abbattuto fra l'XI e il XII secolo. Di esso non permangono tracce.

E' verosimile che i resti delle fortificazioni fossero in origine più elevati, in quanto attualmente le feritoie murate risultano a m. 1,80 da terra: altezza insufficiente per una struttura difensiva. In proposito J. Durandi (4) scriveva: "essendo stato Santhià più volte distrutto e sempre rifabbricato sulle sue rovine, il suolo si alzò sempre più".

---

SISTEMA URBANO:

I resti delle mura risultano prospicienti la P.zza del Rosario

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

Le mura in oggetto bene si inseriscono nella piazzetta del Rosario su cui si affacciano anche l'abside della parrocchiale di S. Agata e la chiesa del Rosario.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

-----



RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

- P.Nigra "Notizie storiche intorno al borgo di Santhià" Vercelli 1876  
R.Ordano "Castelli,torri e antiche fortificazioni del vercellese" Vercelli 1966  
F.Conti "Castelli del Piemonte" 1975  
J.Durandi "Dell'antica condizione di Vercelli e dell'antico borgo di Santhià" Torino 1766

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 4/5/79						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERIURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI					X													
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: N. 1

FOTOGRAFIE:

(2) Esterno  
(3) Esterno

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Arch. Angela Sorce  
Arch. Alessandro Scatzi

DATA:

10 LUG. '379

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:



REVISIONI: