

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

2000029898

ITA:

SOPRAINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

CAGLIARI

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: CA - VILLANOVAFORRU
LUOGO: LOCALITA' S. MARINA
OGGETTO: CHIESA CAMPESTRE DI S. MARINA
CATASTO: FO 5 MAPPALE N° 46 A DEL COMUNE DI VILLANOVAFORRU
CRONOLOGIA: XV - XVI SECOLO
AUTORE: MAESTRANZE LOCALI
DEST. ORIGINARIA: EDIFICIO PER IL CULTO
USO ATTUALE: EDIFICIO PER IL CULTO
PROPRIETÀ: DELLA PARROCCHIA

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: A CROCE LATINA**COPERTURE:** A SPIVENTI CON COPPI**VOLTE o SOLAI:** IN C.A.P. LA CROCE LATINA; IL NARTECE A TRAVI LIGNEE**SCALE:****TECNICHE MURARIE:** CONCI SQUADRATI IN ARENARIA, PIETRAME MISTO E C.A.**PAVIMENTI:** PIANELLE + MARMO TRANI**DECORAZIONI ESTERNE:** CORNICI CAPITELLI**DECORAZIONI INTERNE:** MODANATURE, CORNICI, SEMICOLONNE**ARREDAMENTI:** ARREDI SACRI**STRUTTURE SOTTERRANEE:**

DESCRIZIONE:

L'impianto originario ad aula rettangolare facilmente leggibile per il forse eccessivo contrasto volumetrico è più generalmente compositivo delle parti aggiunte, quali i falsi bracci di quello che dovrebbe essere il transetto di una pianta a croce latina e l'estemporaneo nartece esorbitante rispetto alle dimensioni della facciata originaria. Alla chiesa si accede per un ripido sentiero maldestramente "trasformato" in prospettiva alberata, sentiero che per accedere al piano della Chiesa, decisamente rilevato, rispetto all'intorno, produce una stretta curva seguendo la quale le mutate visuali in direzione della Chiesa dovrebbero accrescere, valorizzandoli i rapporti volumetrici e le prospettive della Chiesa. In realtà dalla triste e imprevedente collocazione di quattro pini certamente destinati crescendo a sconvolgere la non del tutto disprezzabile pavimentazione in ciottoli del nartece con il loro apparato radicale, alla assurda sopraelevazione della parte terminale dell'aula per permettere una maggiore illuminazione naturale dell'interno, l'intero insieme è un vero e proprio campionario di manomissioni, eufemisticamente chiamati restauri, di quello che dovrebbe essere un bene culturale da tutelare e conservare.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: SI ALLEGA UN ESTRATTO DAL
F^o 5 DEL COMUNE DI VILLANOVAFORRU

FOTOGRAFIE: SI ALLEGANO NO 3 NEGATIVI
E NO 12 STAMPE

A.F.S. B.44-A.S. CAULIARI N° 30221-20222-20223

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

ARCH. COCCO
ARCH. VIRDIS

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

20/9/81

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Più che sulle vicende costruttive in questo caso è veramente opportuno soffermarsi su una traversia costruttiva, purtroppo generalizzabile a quasi tutti i piccoli centri, ci riferiamo a quella sciagura costituita, in assenza di più concreti interventi da parte degli enti preposti, all'eccesso di buona volontà e iniziativa dei parroci e dei comitati vari, che con raccolte di fondi e collette varie riescono con o senza necessarie autorizzazioni a modificare spesso irrimediabilmente alcuni gioielli di architetture religiosa rurale, trasformandoli in esempi di banalità costruttiva.

SISTEMA URBANO:

Chiesa isolata in prossimità della strada che partendo dalla Carlofelice unisce i centri di Villanovaforru e Lunamatrona.

RAPPORTI AMBIENTALI:

In posizione decisamente panoramica domina sul territorio circostante aprendo visuali di notevole respiro e suggestione soprattutto in direzione di Sardara, Sanluri e Villanovaforru, rapportandosi, e in maniera non solo paesaggistica, con le cime di tutte le colline circostanti sulle quali insistono tuttora resti e mure preesistenze di civiltà del passato.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Una sul lato esterno praticamente illegibile.


RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 18/8/81							DATA DI RILEVAMENTO							OSSERVAZIONI:				
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																			
STRUTTURE MURARIE		/																	
COPERTURE		/																	
SOLAI		/																	
VOLTE E SOFFITTI		/																	
PAVIMENTI				/															
DECORAZIONI				/															
PARAMENTI				/															
INTONACI INT.				/															
INFISSI				/															

OSSERVAZIONI:

comune di VILLANOVAFORRU **rapporto** 1:2000
foglio n° 5 **allegato** / **mappale** 46 Δ



VILLANOVA FORRU

PULLO G

FTG. 3 - 2

CHIESA CAMPESTRE S. MARINA

- VIS. GENERALE -

20/000298898



VILLANOVA TORRU

PULLO G

FTG. 3 - 2

CHIESA CAMPESTRE S. MARINA

- PROSPETTO -

20/00029898



VILLANOVA FORRU

PULLO G.

FTG. 3 - 3

CHIESA CAMPESTRE S. MARINA

-ALTARE-

20/00083 878

