

| A | N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE | MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI Sepr. Beni Arche. Arch. Art. e Storici CAIULI - RISTANO | REGIONE |
|---|----------------------|----------------------------|--|---|
| CODICI | 80/00083581 | ITA: | 10 | SARDEGNA |
| PROVINCIA E COMUNE: CAGLIARI SANTADI LUOGO: VIA CIRCONVALLAZIONE ANGOLO VIA MAZZINI - SANTADI OGGETTO: MONTE GRANATICO CATASTO: F° 5 al. c. matr. 830 (sia matr. 799) CRONOLOGIA: DELIBERA COMUNALE PER LA COSTRUZIONE 24/6/1897 AUTORE: DEST. ORIGINARIA: MONTE GRANATICO USO ATTUALE: MONTE GRANATICO; CASSA COMUNALE DI CREDITO AGRARIO UFFICI CORRISPONDENZA: BANCO DI SARDEGNA PROPRIETÀ: CASSA COMUNALE DI CREDITO AGRARIO VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: PROGR. FABBR. 71 DPGR 12344/3901 - 2/9/71 | | | | DESCRIZIONE: L'edificio è costituito da due locali rettangolari di eguale lunghezza affiancati. Il più largo, adibito a monte granatico, è coperto da tetto a due falde su travi di legno appoggiate sulla linea di colmo su quattro pilastri a reseghie allineati lungo l'asse longitudinale; pavimentazione in cemento. Il locale più stretto, attualmente tramezzato allo scopo di ospitare la cassa comunale di credito agrario, è coperto da tetto a due falde su capriate lignee. Il prospetto, estremamente elementare sulla via Circonvallazione, ricalca la divisione interna. La parte del magazzino segue l'andamento delle falde del tetto con timpano privo di decorazione e con apertura circolare. La parte adibita ad ufficio presenta un frontone ad arco ribassato, con modesta cornice, che maschera il profilo del tetto anch'esso con apertura circolare. Le aperture sono rettangolari, prive di ogni decorazione, di grandezza costante. |
| TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI | | | | |
| PIANTA: RETTANGOLARE | | | | |
| COPERTURE: TETTO DI TEGOLE CURVE A DUE FALDE SU CAPRIATE E SU TRAVI LIGNEE | | | | |
| VOLTE o SOLAI: CANNE | | | | |
| SCALE: | | | | |
| TECNICHE MURARIE: MURATURA IN PIETRAME | | | | |
| PAVIMENTI: | | | | |
| DECORAZIONI ESTERNE: NESSUNA | | | | |
| DECORAZIONI INTERNE: NESSUNA | | | | |
| ARREDAMENTI: | | | | |
| STRUTTURE SOTTERRANEE: | | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------|
| COMPILATORE DELLA SCHEDE: | VISTO DEL SORPINTENENTE: | REVISIONE: | DATA: |
| COOPERATIVA TECNICI-SIL | |  | |

REIREMIMENTI ALTRE SCENDE (CSU; MA; RA; OA; SM; DI;):

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Il monte granatico è stato costituito con delibera comunale del 24/6/1897 in un periodo di vivace attività edificatoria pubblica. Dal 1938 ha ospitato la cassa comunale di credito agrario (istituita con decreto del 1927). In seguito la Cassa è stata trasferita, per inidoneità dei locali, in piazza Marconi. Attualmente, in seguito a ristrutturazione dei locali, è in attesa ritrasferirsi nei vecchi locali.

SISTEMA URBANO:

CENTRO RURALE

RAPPORTI AMBIENTALI:

Edificato alla periferia del paese, all'incrocio tra le vie Mazzini e Circonvallazione, attualmente asfaltate, affiancato ad edifici di abitazione e di servizio rurale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Sul prospetto scritta a lettere isolate in ceramica azzurra "Monte granatico".

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

La parte destinata a uffici è stata ristrutturata internamente in data recente mediante tramezzatura, dotazione di servizi igienici. Gli infissi originari sono stati sostituiti con altri pure in legno; la porta di ingresso è protetta da serranda metallica a maglie.

BIBLIOGRAFIA:

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|
| | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R |
| STRUTTURE SOTTERRANEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE MURARIE | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPERTURE | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTE E SOFFITTI | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTI | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECORAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARALUMINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTONACI INT. | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTONACI EST. | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |

OSSERVAZIONI:

Lo stato di conservazione è ottimo per la parte di recente ristrutturazione, medio per il magazzino.

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

20/00029381

ITA:

Sopr. Beni Amb. Arch. Art. e Storici
CAGLIARI - CRISTANO

REGIONE

SARDEGNA

ALLEGATO N. 1 CA - SANTADI - MONTE GRANATICO - SCORCIO

(5605238) Roma, 1975 - Istit. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



