

- | | | |
|---|-------------------|---------------|
| 4 | FONTE | : B 1/ B 2 |
| 1 | RIFERIMENTO | : Intero bene |
| 2 | NOTIZIA SINTETICA | : Costruzione |
| 4 | FONTE | : B 1/ B 2 |
| 1 | RIFERIMENTO | : Intero bene |
| 2 | NOTIZIA SINTETICA | : Restauro |
| 4 | FONTE | : B 1/ B 2 |

Cronologia, estremo remoto :

- | | | |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | SECOLO | : Sec. XIV |
| 2 | VALIDITA' | : (?) |
| 3 | FRAZIONE DI SECOLO | : Inizio |
| 4 | VALIDITA' | : (?) |
| 1 | SECOLO | : Sec. XV |
| 5 | DATA | : 1453/00/00 |
| 6 | VALIDITA' | : post |
| 1 | SECOLO | : Sec. XVI |
| 5 | DATA | : 1508/00/00 |
| 1 | SECOLO | : Sec. XX |
| 5 | DATA | : 1912/00/00 |

Cronologia, estremo recente :

- | | | |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | SECOLO | : Sec. XIV |
| 2 | VALIDITA' | : (?) |
| 3 | FRAZIONE DI SECOLO | : Meta' |
| 4 | VALIDITA' | : (?) |
| 1 | SECOLO | : Sec. XV |
| 3 | FRAZIONE DI SECOLO | : Fine |
| 1 | SECOLO | : Sec. XVI |
| 5 | DATA | : 1534/00/00 |
| 1 | SECOLO | : Sec. XX |
| 5 | DATA | : 1927/00/00 |

Configurazione strutturale primaria :

Pianta quadrangolare, con corpo sporgente a sud, corte interna porticata e con loggia su tre lati ad archi su colonne, corpo aggettante porticato a sud - est. Interno con volte e solai, scalone interno. Facciata principale con portale rinascimentale in pietra. Facciate con sottogronda a lunette. Struttura muraria in pietre intonacata, affrescata e a graffito. Tetto in legno con copertura in lastre di pietra.

Stato di conservazione :

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | RIFERIMENTO ALLA PARTE | : Intero bene |
| 2 | STATO DI CONSERVAZIONE | : Buono |

Uso attuale :

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | RIFERIMENTO ALLA PARTE | : Intero bene |
| 2 | USO | : Museale |

Uso storico :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
- 2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
- 3 USO : Abitazione

Condizione giuridica :

- 1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Stato
- 2 INDICAZIONE SPECIFICA : Ramo M. B. C. A.

Vincoli Ministero B.C.A. :

- 1 LEGGE : L.1089/1939
- 2 ARTICOLO : art. 2
- 3 DECRETO, ESTREMI : 1911/10/06

Strumenti urbanistici :

- 1 STRUMENTO IN VIGORE : P.d.F.

Stralcio foglio catastale :

1

Fotografie :

- 1 NEGATIVO : 2 (SBAA MI 00069026)
 - 2 TIPO : Fotografia B/N
 - 3 NOTE : Veduta facciata principale (1992)
-
- 1 NEGATIVO : 3 (SBAA MI 00069027)
 - 2 TIPO : Fotografia B/N
 - 3 NOTE : Veduta particolare loggiato (1992)

C.T.R. Lombardia :

- 1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° D 3 I
- 2 DENOMINAZIONE : Tirano

Bibliografia :

- 1 SIGLA PER CITAZIONE : 2
 - 2 AUTORE : Bocchio I.
 - 3 ANNO DI EDIZIONE : 1977
-
- 1 SIGLA PER CITAZIONE : 56
 - 2 AUTORE : Galletti G., Mulazzani G.
 - 3 ANNO DI EDIZIONE : 1983

Compilatori :

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
 - 2 NOME COMPILATORE : Castellani M.
 - 3 DATA : 1993
-
- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
 - 2 NOME COMPILATORE : Gamberoni S.
 - 3 DATA : 1993

Aggiornamento :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :

Vago G.
Mazzali B.

Verneti D.

Trascrizione per memorizzazione :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Osservazioni :

Codice ISTAT: 014065.

Particelle catastali confinanti: 460, 425, 680, foglio 48.

Nella zona periferica dell'abitato di Teglio a sud - ovest dello stesso e a sud della strada principale per Chiuro, caratterizzata dalla presenza di alcuni importanti palazzi, un tempo isolati ed oggi circondati da edifici di recente costruzione. E' situato il palazzo Besta. In posizione isolata, la facciata principale prospetta sulla strada che scende dall'abitato costeggiando il pendio boschivo dell'ex castello e quindi sulla chiesa di San Lorenzo. A nord e a nord - est vi sono varie case di recente costruzione, mentre posteriormente ma staccato, sorge il palazzo Ongania - Botterni. Giacitura in piano; superficie sassi e asfalto; esposizione soleggiata; lotto di risulta; collocazione isolata; posizione baricentrica; orientamento facciata a est.