

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	
CODICI	03 / 00159098	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI Milano	26	LOMBARDIA	
T3 2002	PROVINCIA E COMUNE:		BG. VERTOVA			
	LUOGO:		via Mistri 4/A			
	OGGETTO:		Casa di abitazione			
	CATASTO:		F.14 Part 2758			
	CRONOLOGIA:		sec. XVI - XVIII			
	AUTORE:		maestranze locali			
	DEST. ORIGINARIA:		casa di abitazioni per artigiani tessili			
	USO ATTUALE:		casa di abitazione			
	PROPRIETA':		privata - Fratelli Balini			
	VINCOLI	LEGGI DI TUTELA:		P.R.G. approvato 4.3.1977		
		P.R.G. E ALTRI:		zona A centro storico art. 6 N.T.A.		
	TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
	PIANTA:		rettangolare			
	COPERTURE:		tetto a due falde struttura lignea manto in coppi			
	VOLTE o SOLAI:		volte a crociera in muratura solai in legno			
	SCALE:		a rampa rettangolare in pietra e legno			
	TECNICHE MURARIE:		muratura in pietra mista ed intonaco			
	PAVIMENTI:		in pietra e cotto			
DECORAZIONI ESTERNE:		----				
DECORAZIONI INTERNE:		decorazioni al 1° piano in stile ootocentesco				
ARREDAMENTI:		mobili e suppellettili , serramenti del '700				
STRUTTURE SOTTERRANEE:		---				
DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S						
Edificio a pianta rettangolare , con piccolo portico antistante , con accesso in servitù comune da un portale sulla strada , copertura a due falde. Al piano terra è un portico ad archi molto ribassati , con colonne in pietra , da cui si accede ai due locali , seminterrati rispetto al livello stradale e coperti da volte a crociera . . Per una scala in pietra si sale al 1° piano che comprende quattro stanze comunicanti fra loro , con finesre sui lati est e sud della casa . Per una seconda rampa di scale in legno si sale al secondo piano formato da una loggia a piccoli archi su colonnine in pietra che disimpegna altre tre stanze . La terza rampa di scale in legno , conduce al sottotetto , ampio ed aperto su tutta la facciata sud della casa. Barriere in legno delimitano verso l'esterno il solaio del sottotetto . La copertura è formata da orditura di travi massicce. Due comignoli in forme originali .						

PILATORE DELLA SCHEDA:		Pino GUSMINI		dicembre 1980	
VISTO DEL SOPRINTENDENTE:					
REVISIONI:					

OGRAFIE:		1 - Fronte sulla via 2 - Fronte interna	
CNI E RILIEVI:		3 - Pianta piano terra - Fronte su vicolo Rinaldi Fronte interna Sezione scala 1/100 estratto mappa catastale 1/1000	
PE:			
UMENTI VARI:			
ZIONI TECNICHE:			
RIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):			
ARCHIVI:		Archivio associazione " PRO VERTOVA "	
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:			