TIPO SCHEDA..... A
LIVELLO DI RICERCA..... P
CODICE UNIVOCO : Codice regione..... 03
Numero Catalogo..... 00101223
ENTE SCHEDATORE..... S26 (L. 84/90)
ENTE COMPETENTE..... S26

Localizzazione geografico - amministrativa :
1 PROVINCIA : SO
2 COMUNE : Sondrio
3 FRAZIONE : Triangia

Centro storico :
1 NUMERO D'ORDINE : 04
2 DENOMINAZIONE : Triangia
3 CARATTERE AMMINISTRATIVO : Frazione

Zona urbana :
1 NUMERO : 0
2 DENOMINAZIONE : Zona centrale

Settore :
1 TIPO : SU
2 NUMERO : 001
4 NUMERO NEL SETTORE : 001

Oggetto :
1 TIPO : Chiesa
3 DENOMINAZIONE : Chiesa di S. Bernardo

Riferimento verticale :
1 LIVELLO : Bene individuo

Coordinate :
1 SISTEMA DI RIFERIMENTO : Gauss-Boaga
4 ALTITUDINE SIGNIFICATIVA : 800.00

Catasto :
1 FOGLIO : 24
2 DATA FOGLIO : S.d.
3 PARTICELLE : A

Ubicazione :
1 GENERE DELL'AFFACCIO : Principale
2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Sagrato attiguo strada principale del paese
3 NUMERO CIVICO : 0(P)

Ambito culturale :
1 RIF. ALL'INTERVENTO : Costruzione
2 DENOMINAZIONE : Maestranze locali
3 FONTE DELL'ATTRIBUZIONE : Bibliografica

Notizia :
1 RIFERIMENTO : Preesistenza
2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
4 FONTE : N.d.c. (esame sopralluogo) caratteri stilistici

1 RIFERIMENTO : Intero bene
2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
4 FONTE : N.d.c. (esame sopralluogo) caratteri stilistici

1 RIFERIMENTO : Facciata
2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
4 FONTE : N.d.c. (esame sopralluogo) caratteri stilistici

Cronologia, estremo remoto :
1 SECOLO : XVI

1 SECOLO : XVII

1 SECOLO : XIX
5 DATA : 1895/00/00

Cronologia, estremo recente :
1 SECOLO : XVI

1 SECOLO : XVII

1 SECOLO : XIX
5 DATA : 1895/00/00

Configurazione strutturale primaria :
Muratura in pietrame legata con malta ed intonacata. Portale in pietra verde e bianca. La Chiesa, a una navata di tre campate con presbiterio e due cappelle, e' coperta da volte a botte con lunette. sul lato Sud si attesta il campanile. Sul lato Nord vi e' il portale secondario, composto da una ''cornice'' in pietra verde con trabeazione fine sovrastante.

Stato di conservazione :
1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 STATO DI CONSERVAZIONE : Buono

Uso attuale :
1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 USO : Chiesa

Uso storico :
1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
3 USO : Chiesa

Condizione giuridica :
1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Ente Ecclesiastico
2 INDICAZIONE SPECIFICA : Diocesi di Como

Strumenti urbanistici :
1 STRUMENTO IN VIGORE : P.R.G.
2 SINTESI NORMATIVA ZONA : B 4

Stralcio foglio catastale :
1

Fotografie :
1 NEGATIVO : 2 (SBAA MI 00368015)

2 TIPO : Fotografia B/N
3 NOTE : Veduta facciata (1992)

1 NEGATIVO : 3 (SBAA MI 00368016)
2 TIPO : Fotografia B/N
3 NOTE : Veduta lato Nord (1992)

C.T.R. Lombardia :
1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° N C 3 II
2 DENOMINAZIONE : Sondrio

Bibliografia :
1 SIGLA PER CITAZIONE : 80
2 AUTORE : Cecini N./ Varischetti L.
3 ANNO DI EDIZIONE : 1963

1 SIGLA PER CITAZIONE : 1
2 AUTORE : Gianasso M.
3 ANNO DI EDIZIONE : 1979

Compilatori :
1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
2 NOME COMPILATORE : Pezzola R.
3 DATA : 1993

1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
2 NOME COMPILATORE : Gamberoni S.
3 DATA : 1993

Aggiornamento :
1 DATA :
2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :
Vago G.
Mazzali B.
Vernetti D.

Trascrizione per memorizzazione :
1 DATA :
2 NOME REVISORE :

Osservazioni :
Codice ISTAT: 14061.
Particelle catastali confinanti: 800, 810.
L'edificio si trova nel centro dell'abitato di Triangia; e' attorniato da costruzioni in parte ristrutturate dal paese e sui lati Est e Sud da prati. Giace in piano ed ha l'esposizione soleggiata. La collocazione e' isolata ma con pertinenze contigue; orientamento facciata a Ovest.

Triangia

Patrio Molini

Ligari

Strada

Strada

Strada

1895

SO 207152