

TIPO SCHEDA..... A
LIVELLO DI RICERCA..... P
CODICE UNIVOCO : Codice regione..... 03
Numero Catalogo..... 00101429
ENTE SCHEDATORE..... S26 (L. 84/90)
ENTE COMPETENTE..... S26

Localizzazione geografico - amministrativa :

1 PROVINCIA : SO
2 COMUNE : Villa di Tirano
4 LOCALITA' : Santa Cristina

Settore :

1 TIPO : TP
2 NUMERO : 009
3 DENOMINAZIONE : Santa Cristina
4 NUMERO NEL SETTORE : 002

Oggetto :

1 TIPO : Chiesuolo
3 DENOMINAZIONE : Chiesuolo dei confratelli

Riferimento verticale :

1 LIVELLO : Bene individuo

Coordinate :

1 SISTEMA DI RIFERIMENTO : Gauss-Boaga
4 ALTITUDINE SIGNIFICATIVA : 880.00

Catasto :

1 FOGLIO : 68
2 DATA FOGLIO : 1964
3 PARTICELLE : A

Ubicazione :

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Principale
2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Strada vicinale di Santa Cristina
3 NUMERO CIVICO : 0(?)
6 UBICAZIONE NON VIABILISTICA : Dietro alla chiesa di Santa Cristina

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Secondario
2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Strada comunale di Santa Cristina
3 NUMERO CIVICO : 0

Ambito culturale :

1 RIF. ALL'INTERVENTO : Costruzione
2 DENOMINAZIONE : Maestranze locali
3 FONTE DELL'ATTRIBUZIONE : Bibliografica

Notizia :

1 RIFERIMENTO : Intero bene
2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
4 FONTE : n.d.c.; (esame sopralluogo)

Cronologia, estremo remoto :

1 SECOLO : XVII
2 VALIDITA' : (?)

Cronologia, estremo recente :

- 1 SECOLO : XVII
- 2 VALIDITA' : (?)

Configurazione strutturale primaria :

Pianta rettangolare a navata unica con muratura in pietra intonacata e a vista, interno con volte, tetto in legno con copertura in lastre di pietra.

Stato di conservazione :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
- 2 STATO DI CONSERVAZIONE : Pessimo

Uso attuale :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
- 2 USO : Nessuno

Uso storico :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
- 2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
- 3 USO : Chiesa

Condizione giuridica :

- 1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Ente Ecclesiastico
- 2 INDICAZIONE SPECIFICA : Parrocchia di San Lorenzo di Villa di Tirano

Vincoli Ministero B.C.A. :

- 1 LEGGE : L.1089/1939
- 2 ARTICOLO : art. 4

Strumenti urbanistici :

- 1 STRUMENTO IN VIGORE : P.R.G.
- 2 SINTESI NORMATIVA ZONA : Ristrutturazione

Stralcio foglio catastale :

1

Fotografie :

- 1 NEGATIVO : 2 (SBAA MI 00071043)
- 2 TIPO : Fotografia B/N
- 3 NOTE : Veduta facciata, particolare ingresso (settembre 1992)

C.T.R. Lombardia :

- 1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° D 3 I
- 2 DENOMINAZIONE : Tirano

Bibliografia :

- 1 SIGLA PER CITAZIONE : 1
- 2 AUTORE : Gianasso M.
- 3 ANNO DI EDIZIONE : 1970

Compilatori :

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
- 2 NOME COMPILATORE : Castellani M.
- 3 DATA : 1992

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
- 2 NOME COMPILATORE : Gamberoni S.

3 DATA

: 1992

Aggiornamento :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :

Vago G.
Mazzali B.
Verneti D.

Trascrizione per memorizzazione :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Osservazioni :

Codice ISTAT: 014078.

Particelle catastali confinanti: 252, 263, 265, foglio 67.

Il chiesuolo, situato su un pianoro all'inizio dell'abitato di Santa Cristina, prospetta sul retro della chiesa di Santa Cristina mentre sul retro e sul fianco con le case rurali.

Giacitura in pendio su superficie diversificata; esposizione poco soleggiata con lotto di risulta; collocazione isolata. Posizione baricentrica ed orientamento della facciata verso Ovest.