

TIPO SCHEDA..... A
LIVELLO DI RICERCA..... P
CODICE UNIVOCO : Codice regione..... 03
 Numero Catalogo..... 00101431
ENTE SCHEDATORE..... S26 (L. 84/90)
ENTE COMPETENTE..... S26

Localizzazione geografico - amministrativa :

1 PROVINCIA : SO
2 COMUNE : Villa di Tirano

Centro storico :

1 NUMERO D'ORDINE : 02
2 DENOMINAZIONE : San Lorenzo
3 CARATTERE AMMINISTRATIVO : Capoluogo municipale

Zona urbana :

1 NUMERO : 0
2 DENOMINAZIONE : Zona centrale

Settore :

1 TIPO : SU
2 NUMERO : 002
4 NUMERO NEL SETTORE : 001

Oggetto :

1 TIPO : Chiesa
2 QUALIFICAZIONE : Collegiata
3 DENOMINAZIONE : Chiesa di S. Lorenzo

Riferimento verticale :

1 LIVELLO : Bene individuo

Coordinate :

1 SISTEMA DI RIFERIMENTO : Gauss-Boaga
4 ALTITUDINE SIGNIFICATIVA : 403.00

Catasto :

1 FOGLIO : 23
2 DATA FOGLIO : 1964
3 PARTICELLE : A

Ubicazione :

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Principale
2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Piazza Torelli
3 NUMERO CIVICO : 0(P)

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Secondario
2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Piazza Torelli
3 NUMERO CIVICO : 0

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Secondario
2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Via Roma
3 NUMERO CIVICO : 0

Ambito culturale :

1 RIF. ALL'INTERVENTO : Costruzione
2 DENOMINAZIONE : Maestranze locali

3 FONTE DELL'ATTRIBUZIONE : Bibliografica

Notizia :
1 RIFERIMENTO : Intero bene
2 NOTIZIA SINTETICA : Fondazione
3 NOTIZIA : Dell'antica chiesa si e' conservato il campanile
4 FONTE : B 1 (p. 207)
1 RIFERIMENTO : Intero bene
2 NOTIZIA SINTETICA : Rifacimento
3 NOTIZIA : Dell'antica chiesa si e' conservato il campanile
4 FONTE : B 1 (p. 207)

Cronologia, estremo remoto :

1 SECOLO : XII
2 VALIDITA' : (?)
3 FRAZIONE DI SECOLO : Inizio
4 VALIDITA' : (?)

1 SECOLO : XVII
5 DATA : 1632/00/00

Cronologia, estremo recente :

1 SECOLO : XII
2 VALIDITA' : (?)
3 FRAZIONE DI SECOLO : Fine
4 VALIDITA' : (?)

1 SECOLO : XVII
5 DATA : 1648/00/00

Configurazione strutturale primaria :

A navata unica con abside di forma rettangolare con corpi inseriti (ossario - campanile), struttura muraria continua in pietre intonacate, volte del tetto in legno con copertura in lastre di pietra.

Stato di conservazione :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 STATO DI CONSERVAZIONE : Mediocre

Uso attuale :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 USO : Chiesa

Uso storico :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
3 USO : Chiesa

Condizione giuridica :

1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Ente Ecclesiastico
2 INDICAZIONE SPECIFICA : Parrocchia di San Lorenzo di Villa di Tirano

Vincoli Ministero B.C.A. :

1 LEGGE
2 ARTICOLO

: L.1089/1939
: art. 4

Strumenti urbanistici :

- 1 STRUMENTO IN VIGORE : P.R.G.
- 2 SINTESI NORMATIVA ZONA : Restauro

Stralcio foglio catastale :

1

Fotografie :

- 1 NEGATIVO : 2 (SBAA MI 00071004)
- 2 TIPO : Fotografia B/N
- 3 NOTE : Veduta prospetto e lato sulla piazza (ottobre 1992)

- 1 NEGATIVO : 3 (SBAA MI 00071005)
- 2 TIPO : Fotografia B/N
- 3 NOTE : Veduta campanile (ottobre 1992)

- 1 NEGATIVO : 4 (SBAA MI 00071006)
- 2 TIPO : Fotografia B/N
- 3 NOTE : Veduta abside (ottobre)

C.T.R. Lombardia :

- 1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° D 3 I
- 2 DENOMINAZIONE : Tirano

Bibliografia :

- 1 SIGLA PER CITAZIONE : 1
- 2 AUTORE : Gianasso M.
- 3 ANNO DI EDIZIONE : 1970

Compilatori :

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
- 2 NOME COMPILATORE : Castellani M.
- 3 DATA : 1992

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
- 2 NOME COMPILATORE : Gamberoni S.
- 3 DATA : 1992

Aggiornamento :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :

Vago G.
Mazzali B.
Verneti D.

Trascrizione per memorizzazione :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Osservazioni :

Codice ISTAT: 014078.

Particelle catastali confinanti: 395, 497, 379, 387, 389.

La chiesa e' situata sul termine della piana della valle dell'Adda, all'inizio delle pendici retiche costeggiate dalla strada che attraversa tutto l'abitato di Villa di Tirano; inserita nel nucleo centrale di Villa di Tirano, lungo la strada che costeggiando le pendici retiche

forma l'abitato di villa, affaccia sulla strada principale con il lato sinistro su cui si apre un ingresso secondario. Mentre quello principale e' posto su una strettoia che condina con l'edificio comunale. Giacitura in piano su superficie coperta; esposizione soleggiata con lotto di risulta; collocazione isolata. Posizione baricentrica con orientamento dell'abside verso Nord - Est.