

TIPO SCHEDA..... A
 LIVELLO DI RICERCA..... P
 CODICE UNIVOCO : Codice regione..... 03
 Numero Catalogo..... 00101442
 ENTE SCHEDATORE..... S26 (L. 84/90)
 ENTE COMPETENTE..... S26

Localizzazione geografico - amministrativa :

1 PROVINCIA : SO
 2 COMUNE : Villa di Tirano
 3 FRAZIONE : Stazzona

Centro storico :

1 NUMERO D'ORDINE : 05
 2 DENOMINAZIONE : Stazzona
 3 CARATTERE AMMINISTRATIVO : Frazione

Zona urbana :

1 NUMERO : 0
 2 DENOMINAZIONE : Zona centrale

Settore :

1 TIPO : SU
 2 NUMERO : 007
 4 NUMERO NEL SETTORE : 002

Oggetto :

1 TIPO : Casa
 2 QUALIFICAZIONE : Parrocchiale
 3 DENOMINAZIONE : Casa parrocchiale

Riferimento verticale :

1 LIVELLO : Bene individuo

Coordinate :

1 SISTEMA DI RIFERIMENTO : Gauss-Boaga
 4 ALTITUDINE SIGNIFICATIVA : 130.00

Catasto :

1 FOGLIO : 40
 2 DATA FOGLIO : 1964
 3 PARTICELLE : 444

Ubicazione :

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Principale
 2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Via della Chiesa
 3 NUMERO CIVICO : 24(P)

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Secondario
 2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Via della Chiesa
 3 NUMERO CIVICO : 0

Ambito culturale :

1 RIF. ALL'INTERVENTO : Costruzione
 2 DENOMINAZIONE : Maestranze locali
 3 FONTE DELL'ATTRIBUZIONE : Bibliografica

Notizia :

1 RIFERIMENTO : Intero bene
2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
4 FONTE : n.d.c.; (esame sopralluogo)

1 RIFERIMENTO : Intero bene
2 NOTIZIA SINTETICA : Ristrutturazione
4 FONTE : n.d.c.; (esame sopralluogo)

1 RIFERIMENTO : Intero bene
2 NOTIZIA SINTETICA : Restauro
4 FONTE : n.d.c.; (esame sopralluogo)

Cronologia, estremo remoto :

1 SECOLO : XV
2 VALIDITA' : (?)

1 SECOLO : XIX
5 DATA : 1870/00/00

1 SECOLO : XX
5 DATA : 1972/00/00

Cronologia, estremo recente :

1 SECOLO : XV
2 VALIDITA' : (?)

1 SECOLO : XIX
5 DATA : 1870/00/00

1 SECOLO : XX
5 DATA : 1972/00/00

Configurazione strutturale primaria :

Pianta quadrangolare con appendice di forma trapezoidale con terrazza, struttura muraria in pietra intonacata. Solai in legno e volte al piano terra, tetto in legno con copertura in lastre di pietra.

Stato di conservazione :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 STATO DI CONSERVAZIONE : Mediocre

Uso attuale :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 USO : Abitazione

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Piano terra
2 USO : Deposito

Uso storico :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
3 USO : Abitazione

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Piano terra
2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
3 USO : Stalla e deposito

Condizione giuridica :

- 1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Ente Ecclesiastico
- 2 INDICAZIONE SPECIFICA : Parrocchia di Sant'Abbondio di Stazzona

Vincoli Ministero B.C.A. :

- 1 LEGGE : L.1089/1939
- 2 ARTICOLO : art. 4

Stralcio foglio catastale :

1

Fotografie :

- 1 NEGATIVO : 2 (SBAA MI 00071026)
 - 2 TIPO : Fotografia B/N
 - 3 NOTE : Veduta prospetto principale (settembre 1992)
-
- 1 NEGATIVO : 3 (SBAA MI 00071027)
 - 2 TIPO : Fotografia B/N
 - 3 NOTE : Veduta prospetto laterale (settembre 1992)

C.T.R. Lombardia :

- 1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° D 3 I
- 2 DENOMINAZIONE : Tirano

Bibliografia :

- 1 SIGLA PER CITAZIONE : 1
- 2 AUTORE : Gianasso M.
- 3 ANNO DI EDIZIONE : 1970

Compilatori :

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
 - 2 NOME COMPILATORE : Castellani M.
 - 3 DATA : 1992
-
- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
 - 2 NOME COMPILATORE : Gamberoni S.
 - 3 DATA : 1992

Aggiornamento :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :

Vago G.
Mazzali B.
Verneti D.

Trascrizione per memorizzazione :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Osservazioni :

Codice ISTAT: 014078.
Particelle catastali confinanti: B, C, 450, 454, 447, 445.
Il centro abitato e' posto sul primo rialzo che dalla piana dell'Adda sale alle pendici orobiche lungo la Strada Statale 550 per Aprica; la casa parrocchiale, in posizione isolata ma all'interno dell'abitato, e' posta a cavallo della via della chiesa che passa sotto all'angolo della

casa verso la chiesa sul cui piazzale poggia con lo spigolo Nord - Est.
La facciata prospetta sul lato sinistro della chiesa di Sant'Abbondio.
Giacitura in pendio su superficie diversificata; esposizione soleggiata;
lotto di risulta con collocazione isolata. Posizione baricentrica
con orientamento della facciata a Oriente.