

TIPO SCHEDA..... A
 LIVELLO DI RICERCA..... P
 CODICE UNIVOCO : Codice regione..... 03
 Numero Catalogo..... 00101444
 ENTE SCHEDATORE..... S26 (L. 84/90)
 ENTE COMPETENTE..... S26

Localizzazione geografico - amministrativa :

1 PROVINCIA : SO
 2 COMUNE : Villa di Tirano
 3 FRAZIONE : Motta

Centro storico :

1 NUMERO D'ORDINE : 06
 2 DENOMINAZIONE : Motta
 3 CARATTERE AMMINISTRATIVO : Frazione

Zona urbana :

1 NUMERO : 0
 2 DENOMINAZIONE : Zona centrale

Settore :

1 TIPO : SU
 2 NUMERO : 001
 4 NUMERO NEL SETTORE : 001

Oggetto :

1 TIPO : Chiesa
 2 QUALIFICAZIONE : Parrocchiale
 3 DENOMINAZIONE : Chiesa di S. Antonio

Riferimento verticale :

1 LIVELLO : Bene individuo

Coordinate :

1 SISTEMA DI RIFERIMENTO : Gauss-Boaga
 4 ALTITUDINE SIGNIFICATIVA : 542.00

Catasto :

1 FOGLIO : 63
 2 DATA FOGLIO : 1964
 3 PARTICELLE : B

Ubicazione :

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Principale
 2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Via Bongetti
 3 NUMERO CIVICO : 0(P)

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Secondario
 2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Via Bongetti
 3 NUMERO CIVICO : 0

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Secondario
 2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : S.S. 39
 3 NUMERO CIVICO : 0
 4 INDICAZIONE CHILOMETRICA : Km. 3,800

Ambito culturale :

- 1 RIF. ALL'INTERVENTO : Costruzione
- 2 DENOMINAZIONE : Maestranze locali
- 3 FONTE DELL'ATTRIBUZIONE : Bibliografica

Notizia :

- 1 RIFERIMENTO : Intero bene
- 2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
- 4 FONTE : B 1 (p. 199)

- 1 RIFERIMENTO : Interno
- 2 NOTIZIA SINTETICA : Decorazioni
- 4 FONTE : B 1 (p. 199)

- 1 RIFERIMENTO : Portico
- 2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
- 4 FONTE : B 1 (p. 199)

Cronologia, estremo remoto :

- 1 SECOLO : XVII
- 2 VALIDITA' : (?)

- 1 SECOLO : XIX
- 2 VALIDITA' : (?)
- 3 FRAZIONE DI SECOLO : Seconda meta'
- 4 VALIDITA' : (?)

- 1 SECOLO : XX
- 2 VALIDITA' : (?)
- 3 FRAZIONE DI SECOLO : Seconda meta'

Cronologia, estremo recente :

- 1 SECOLO : XVII
- 2 VALIDITA' : (?)

- 1 SECOLO : XIX
- 2 VALIDITA' : (?)
- 3 FRAZIONE DI SECOLO : Seconda meta'
- 4 VALIDITA' : (?)

- 1 SECOLO : XX
- 2 VALIDITA' : (?)
- 3 FRAZIONE DI SECOLO : Seconda meta'
- 4 VALIDITA' : (?)

Configurazione strutturale primaria :

Pianta rettangolare a navata unica con corpo aggiunto e campanile addossato sul lato destro, muratura continua in pietre intonacata, volte, tetto in legno e copertura in lastre di pietra.

Stato di conservazione :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
- 2 STATO DI CONSERVAZIONE : Buono

Uso attuale :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
- 2 USO : Chiesa

Uso storico :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
- 2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
- 3 USO : Chiesa

Condizione giuridica :

- 1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Ente Ecclesiastico
- 2 INDICAZIONE SPECIFICA : Parrocchia di Sant'Antonio di Motta

Vincoli Ministero B.C.A. :

- 1 LEGGE : L.1089/1939
- 2 ARTICOLO : art. 4

Strumenti urbanistici :

- 1 STRUMENTO IN VIGORE : P.R.G.
- 2 SINTESI NORMATIVA ZONA : Restauro

Stralcio foglio catastale :

1

Fotografie :

- 1 NEGATIVO : 2 (SBAA MI 00071038)
- 2 TIPO : Fotografia B/N
- 3 NOTE : Veduta facciata (settembre 1992)

- 1 NEGATIVO : 3 (SBAA MI 00071039)
- 2 TIPO : Fotografia B/N
- 3 NOTE : Veduta interno (settembre 1992)

C.T.R. Lombardia :

- 1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° D 3 I
- 2 DENOMINAZIONE : Tirano

Bibliografia :

- 1 SIGLA PER CITAZIONE : 1
- 2 AUTORE : Gianasso M.
- 3 ANNO DI EDIZIONE : 1970

Compilatori :

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
- 2 NOME COMPILATORE : Castellani M.
- 3 DATA : 1992

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
- 2 NOME COMPILATORE : Gamberoni S.
- 3 DATA : 1992

Aggiornamento :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :

Vago G.
Mazzali B.
Verneti D.

Trascrizione per memorizzazione :

- 1 DATA :

2 NOME REVISORE :

Osservazioni :

Codice ISTAT: 014078.

Particelle catastali confinanti: Foglio 73, 375, 374, 373.

Il nucleo abitato e' sorto in una concavita' della pendice orobica lungo la Strada Statale 39 per Aprica, poco sopra la piana della riva sinistra dell'Adda; la chiesa, posta su un dosso fiancheggiato dalla Strada Statale, e' contornata nella parte verso valle da case sparse di recente costruzione e nella parte verso monte dalle antiche case rurali. Giacitura in pendio su superficie asfaltata; esposizione soleggiata con lotto di formazione casuale; collocazione isolata. Posizione laterale con orientamento della facciata verso Nord.