

Configurazione strutturale primaria :

Pianta quadrata con interno a volta. Facciata con doppio ordine di lesene, frontone cieco e nicchie; struttura muraria in pietre intonacata. Tetto in legno con copertura in lastre di pietra.

Stato di conservazione :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
- 2 STATO DI CONSERVAZIONE : Cattivo

Uso attuale :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
- 2 USO : Nessuno

Uso storico :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
- 2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
- 3 USO : Ossario

Condizione giuridica :

- 1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Ente Ecclesiastico
- 2 INDICAZIONE SPECIFICA : Parrocchia di Santa Eufemia di Teglio

Vincoli Ministero B.C.A. :

- 1 LEGGE : L.1089/1939
- 2 ARTICOLO : art. 4
- 5 ESTENSIONE : Intero bene

Strumenti urbanistici :

- 1 STRUMENTO IN VIGORE : P.d.F.

Stralcio foglio catastale :

1

Fotografie :

- 1 NEGATIVO : 2 (SBAA MI 00069052)
- 2 TIPO : Fotografia B/N
- 3 NOTE : Veduta facciata (1992)

C.T.R. Lombardia :

- 1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° D 3 I
- 2 DENOMINAZIONE : Tirano

Bibliografia :

- 1 SIGLA PER CITAZIONE : 1
- 2 AUTORE : Gianasso M.
- 3 ANNO DI EDIZIONE : 1970

Compilatori :

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
- 2 NOME COMPILATORE : Castellani M.
- 3 DATA : 1993

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
- 2 NOME COMPILATORE : Gamberoni S.
- 3 DATA : 1993

Aggiornamento :

- 1 DATA :

2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :

- Vago G.
- Mazzali B.
- Verneti D.

Trascrizione per memorizzazione :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Osservazioni :

Codice ISTAT: 014065.

Particelle catastali confinanti: A, 94, 100.

La zona nella quale e' situato l'ossario e' pianoro caratterizzato da boschi e prati, sul limite Ovest dell'ampio terrazzo di Teglio, al margine del pendio che scende verso la valle dell'Adda in direzione Sud - Ovest. Attraversato dalla strada provinciale N. 10 che da Teglio, attraverso il pianoro e il pendio, conduce alla frazione San Giovanni e quindi a Chiuro. L'ossario, addossato con il lato Sud alla Chiesa di San Martino, sorge insieme a questa in posizione isolata e dominante, su un rialzo roccioso tra la strada e il pendio. La facciata prospetta una scalinata che collega il complesso alla strada provinciale. Giace in sommita' su una superficie rocciosa ed erbosa, con esposizione soleggiata. Lotto di risulta; la collocazione e' angolare e la posizione baricentrica; orientamento facciata a Nord.

1. Ossario
 2. Chiesa di San Martino
 3. Strada provinciale N. 10

Riferimento catastale :
 1. LIVELLO

Coordinate :
 1. SISTEMA DI COORDINATE :
 4. ALTITUDINE :
 1. PIANO

Catasto :
 1. FOGLIO :
 2. DATA FOGLIO :
 3. PARTICELLE :
 4. PARTICELLE :

Indirizzo :
 1. COMUNE :
 2. VIA :
 3. CAP :
 4. PROV. :
 5. C.A.P. :
 6. C.A.D. :
 7. Principale
 8. Strada vicinale Sant'Antonio
 9. ne
 10. : 0(P)
 11. : Spazio urbano
 12. : Secondario
 13. : Strada vicinale
 14. : Vang
 15. :
 16. : Km. 0,00