TIPO SCHEDA LIVELLO DI RICERCA................ CODICE UNIVOCO: Codice regione.... 03 Numero Catalogo 00101238 ENTE SCHEDATORE............... S26 (L. 84/90) ENTE COMPETENTE S26 Localizzazione geografico - amministrativa: PROVINCIA: SO COMUNE : Teglio FRAZIONE : Somasassa Settore: TIPO : TP NUMERO : 006 DENOMINAZIONE : Le Crocette NUMERO NEL SETTORE : 001 Oggetto: TIPO : Chiesa DENOMINAZIONE : Chiesa di S. Gottardo Riferimento verticale: LIVELLO : Bene individuo Coordinate: SISTEMA DI RIFERIMENTO : Gauss-Boaga ALTITUDINE SIGNIFICATIVA: 710.00 Catasto: FOGLIO : 80 DATA FOGLIO: 1960 3 PARTICELLE : A Ubicazione: GENERE DELL AFFACCIO : Principale DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Strada vicinale Branchi - Dosso -Somasassa NUMERO CIVICO = 0(P) INDICAZIONE CHILOMETRICA : Km. 1,500 Ambito culturale: RIF. ALL'INTERVENTO : Costruzione 2 DENOMINAZIONE : Maestranze locali 3 FONTE DELL'ATTRIBUZIONE : Bibliografica Notizia: 1 RIFERIMENTO : Intero bene 2 NOTIZIA SINTETICA: Fondazione : B 1 (p. 178) 4 FONTE RIFERIMENTO : Intero bene NOTIZIA SINTETICA: Ristrutturazione : B 1 (p. 178) FONTE : Intero bene RIFERIMENTO NOTIZIA SINTETICA: Restauro : B 1 (p. 178) 4 FONTE

Cronologia, estremo remoto:

SECOLO : XVII

3 FRAZIONE DI SECOLO: Inizio

1 SECOLO : XVIII

5 DATA : 1772/00/00

1 SECOLO : XX

5 DATA : 1970/00/00

Cronologia, estremo recente:

SECOLO : XVII

5 DATA : 1620/00/00

1 SECOLO : XVIII

5 DATA : 1772/00/00

1 SECOLO : XX

5 DATA : 1970/00/00

Configurazione strutturale primaria:

Pianta rettangolare a navata unica con presbiterio, interno con volte. Facciata divisa da lesene con nicchia e portale in pietra verde e marmo. Campanile con lanterna ottogonale in parte inglobato a sinistra del presbiterio. Struttura muraria in pietre intonacata e a vista. Tetto in legno con copertura in lastre di pietra.

Stato di conservazione:

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE: Intero bene

2 STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

Uso attuale:

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE: Intero bene

2 USO : Chiesa

Uso storico:

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene

2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO: Destinazione originaria

3 USO : Chiesa

Condizione giuridica:

1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta Ente Ecclesiastico

2 INDICAZIONE SPECIFICA: Parrocchia di Santa Eufemia di Teglio

Vincoli Ministero B.C.A. :

1 LEGGE : L.1089/1939

2 ARTICOLO : art. 4

5 ESTENSIONE : Intero bene

Strumenti urbanistici:

1 STRUMENTO IN VIGORE : P.d.F.

Stralcio foglio catastale:

1

Fotografie:

1 NEGATIVO: 2 (SBAA MI 00069036)

2 TIPO : Fotografia B/N

3 NOTE : Veduta facciata

1 NEGATIVO: 3 (SBAA MI 00069037)

2 TIPO : Fotografia B/N

3 NOTE : Veduta interno (1992)

C.T.R. Lombardia:

1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA: F° D 3 I 2 DENOMINAZIONE : Tirano

Bibliografia:

1 SIGLA PER CITAZIONE: 1

2 AUTORE : Gianasso M.

3 ANNO DI EDIZIONE: 1970

Compilatori:

1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda

2 NOME COMPILATORE : Castellani M.

3 DATA: 1993

1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia 2 NOME COMPILATORE : Gamberoni S.

3 DATA : 1993

Aggiornamento:

1 DATA 2 NOME REVISORE:

Funzionario responsabile:

Vago G. Mazzali B. Vernetti D.

Trascrizione per memorizzazione:

1 DATA 2 NOME REVISORE:

Osservazioni:

Codice ISTAT: 014065.

Particelle catastali confinanti: 149, 147, 145, 143, 141, 139, 137, 135, 134, foglio 52.

La Chiesa e' situata nel nucleo abitato posto sul margine Sud - Est del ripiano, poco sotto all'ampio terrazzo di Teglio, che degrada con un ripido pendio suddiviso in piccoli terrazzi verso la valle dell'Adda, nel punto del suo restringimento, in corrispondenza della frazione Tresenda, su cui domina l'abitato di Somasassa. Sorge in posizione isolata e dominante, al margine Sud - Ovest dell'abitato di Somasassa, sul ripido pendio che sovrasta Tresenda. La facciata prospetta la strada che esce dall'abitato e a cui si collega con un dislivello erboso, mentre il lato sinistro, costeggiato dalla strada, prospetta il pianoro. Il lato destro e il retro prospettano invece sulla valle dell'Adda. Giace di sommita' su una superficie soleggiata e con esposizione soleggiata. Lotto derivante da condizioni orografiche; la collocazione e' isolata e la posizione centrale; orientamento facciata a Est.