

TIPO SCHEDA..... A
LIVELLO DI RICERCA..... P
CODICE UNIVOCO : Codice regione..... 03
Numero Catalogo..... 00101294
ENTE SCHEDATORE..... S26 (L. 84/90)
ENTE COMPETENTE..... S26

Localizzazione geografico - amministrativa :

1 PROVINCIA : SO
2 COMUNE : Tirano

Centro storico :

1 NUMERO D'ORDINE : 01
2 DENOMINAZIONE : Tirano
3 CARATTERE AMMINISTRATIVO : Capoluogo municipale

Zona urbana :

1 NUMERO : 0
2 DENOMINAZIONE : Zona centrale

Settore :

1 TIPO : SU
2 NUMERO : 013
4 NUMERO NEL SETTORE : 001

Oggetto :

1 TIPO : Palazzo
2 QUALIFICAZIONE : Pretorio

Riferimento verticale :

1 LIVELLO : Bene individuo

Coordinate :

1 SISTEMA DI RIFERIMENTO : Gauss-Boaga
4 ALTITUDINE SIGNIFICATIVA : 436.00

Catasto :

1 FOGLIO : 35
2 DATA FOGLIO : Non rilevabile
3 PARTICELLE : 189

Ubicazione :

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Principale
2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Largo Pretorio
3 NUMERO CIVICO : 2(P)

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Secondario
2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Piazza Cavour
3 NUMERO CIVICO : 0

1 GENERE DELL'AFFACCIO : Secondario
2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Lungo Adda battaglione Tirano
3 NUMERO CIVICO : 0

Ambito culturale :

1 RIF. ALL'INTERVENTO : Costruzione
2 DENOMINAZIONE : Maestranze locali
3 FONTE DELL'ATTRIBUZIONE : Erano le maestranze locali, generalmente,

ad essere impiegate per gli edifici civili
(n.d.c.)

Notizia :

1 RIFERIMENTO : Intero bene
2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
4 FONTE : B 1 (p. 214)

1 RIFERIMENTO : Intero bene
2 NOTIZIA SINTETICA : Restauro
4 FONTE : B 1 (p. 214)

Cronologia, estremo remoto :

1 SECOLO : XVI
3 FRAZIONE DI SECOLO : Primo quarto

1 SECOLO : XX
3 FRAZIONE DI SECOLO : Fase B

Cronologia, estremo recente :

1 SECOLO : XVI
3 FRAZIONE DI SECOLO : Primo quarto

1 SECOLO : XX
3 FRAZIONE DI SECOLO : Fase B

Configurazione strutturale primaria :

Edificio in muratura continua con androne a volte a crociera. L'edificio ha subito una ristrutturazione che lo ha profondamente modificato. La facciata conserva ancora un ampio portale classico in pietra verde. Sulla piazza Cavour esisteva probabilmente un porticato, ora riproposto con forme moderne.

Stato di conservazione :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 STATO DI CONSERVAZIONE : Buono
3 INDICAZIONI SPECIFICHE : L'edificio e' stato notevolmente modificato nel corpo degli ultimi interventi

Uso attuale :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 USO : Pretura

Uso storico :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
3 USO : Sede del podesta'

Condizione giuridica :

1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Stato
2 INDICAZIONE SPECIFICA : Comune di Tirano

Strumenti urbanistici :

1 STRUMENTO IN VIGORE : P.R.G.
2 SINTESI NORMATIVA ZONA : Consentita solo manutenzione ordinaria

Stralcio foglio catastale :

1

Fotografie :

- 1 NEGATIVO : 2 (SBAA MI 00033065)
 - 2 TIPO : Fotografia B/N
 - 3 NOTE : Veduta facciata e portale (settembre 1992)
-
- 1 NEGATIVO : 3 (SBAA MI 00033066)
 - 2 TIPO : Fotografia B/N
 - 3 NOTE : Veduta sulla piazza Cavour (settembre 1992)
-
- 1 NEGATIVO : 4 (SBAA MI 00033067)
 - 2 TIPO : Fotografia B/N
 - 3 NOTE : Veduta androne con affreschi (settembre 1992)

C.T.R. Lombardia :

- 1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° D 3 I
- 2 DENOMINAZIONE : Tirano

Bibliografia :

- 1 SIGLA PER CITAZIONE : 1
- 2 AUTORE : Gianasso M.
- 3 ANNO DI EDIZIONE : 1979

Compilatori :

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
 - 2 NOME COMPILATORE : Ballarino E.
 - 3 DATA : 1992
-
- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
 - 2 NOME COMPILATORE : Gamberoni S.
 - 3 DATA : 1992

Aggiornamento :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :

Vago G.
Mazzali B.
Verneti D.

Trascrizione per memorizzazione :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Osservazioni :

Codice ISTAT: 014, 066.
Particelle catastali confinanti: 117, 188.
L'edificio costituisce un corpo unico con la porta poschiavina, che si affaccia sul fiume Adda. Giacitura in piano; esposizione poco soleggiata; collocazione angolare.