


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE E AMBIENTALI	REGIONE	N.	
CI	ITA:	Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Salerno e Avellino	83	CAMPANIA	7
PROVINCIA E COMUNE: SA - CAPACCIO SU/TP LUOGO: piazza V. Veneto OGGETTO: Chiesa di S. Antonio RIFERIMENTI TOPOGRAFICI: Fo 44, A CATASTO: CRONOLOGIA: XVIII (inizio) AUTORE: ignoto DEST. ORIGINARIA: chiesa del convento dei Frati Minori USO ATTUALE: chiesa PROPRIETA': VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P. R. G. E ALTRI:		DESCRIZIONE: La chiesa, ad unica navata, coperta da volta a botte, ha due piccole cappelle con altari per ogni lato ed un ampio transetto sul quale si innalza una cupola. Il prospetto si sviluppa in due ordini, quello inferiore è composto da tre archi a tutto sesto montati su pilastri di muratura; una inferriata chiude alla base i vani laterali, mentre l'accesso viene consentito dall'arcata centrale, più ampia, che immette nell'atrio coperto da tre volte a padiglione. Il secondo ordine è ripartito in tre riquadri segnati da lesene, con una finestra nel riquadro centrale; un timpano chiude la facciata in sommità. L'interno, di gusto settecentesco, è arricchito da tele, affreschi e lapidi marmoree (marchese Beatrice Mauro, barone Ernesto Bellelli). Di pregevole fattura sono gli stalli lignei posti nell'abside.			
PIANTA: (di testata) a croce latina, con atrio antistante					
COPERTURE: a due falde; struttura non accertabile; manto di coppi					
VOLTE e SOLAI: volte a padiglione; volte a botte					
NUMERO DEI PIANI: (in piano) liv. continui, 1					
SCALE: nessuna					
TECNICHE MURARIE: muratura intonacata					
PAVIMENTI: lastre di marmo					
DECORAZIONI ESTERNE: lesene; cornicioni; portale in pietra					
DECORAZIONI INTERNE: lesene; stucchi; affreschi; lapide marmorea					
ARREDAMENTI: stalli lignei; confessionali; tribuna per organo					
STRUTTURE SOTTERRANEE: 0 p.s. fondaz. non accertabili.					

L'edificazione della chiesa risale allo stesso periodo di quella del convento annesso, iniziata nel 1718.

---

SISTEMA URBANO O TERRITORIALE: Situata ai margini del centro abitato di Capaccio capoluogo, nel secolo scorso era di grande utilità ai coloni, per ascoltare la messa, in tempo di raccolto.

---

RAPPORTI AMBIENTALI :

La chiesa, che forma un unico complesso architettonico con il convento, è posta nella parte più a valle del centro urbano e prospetta su un piazzale sistemato a verde.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI :

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA :

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 05/87						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI		X																
PARAMENTI		X																
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																
		X																

OSSERVAZIONI :

ALLEGATI :

ESTRATTO MAPPA CATASTALE : All. n°1

FOTOGRAFIE :  
All. n°2

DISEGNI E RILIEVI :

MAPPE :

DOCUMENTI VARI :

RELAZIONI TECNICHE :

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE :

FOTOGRAFIE :

MAPPE - RILIEVI - STAMPE :

ARCHIVI :

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA :

arch. *Vincenza DE VITA*  
*V. Vita*

VISTO DEL SOPRINTENDENTE :

*Il Funzionario Responsabile*

REVISIONI :

DATA : maggio 1987



SA - CAPACCIO

Chiesa di S. Antonio - l'interno

Ng. . 45002



SA - CAPACCIO

Convento e chiesa di S. Antonio

**№ . . 44996**