

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	1100024731.	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI-COSENZA	CALABRIA	
			(5605239) Roma, 1975 - Istr. Polig. Stato - S. (c. 400.000)		
PROVINCIA E COMUNE: CATANZARO - SQUILLACE			DESCRIZIONE:		
LUOGO: SQUILLACE			La Chiesa di S. Nicola presenta una facciata a " capanna ", scandita sui lati da coppie di lesene scanalate, appena aggettanti, che si dipartono da dei basamenti. Il semplice portale d'ingresso, edificato con blocchi di pietra rettangolare, si eleva dal piano stradale, attraverso quattro ampi gradini, un ovale con cornice a stucco, nel quale è affrescata l'immagine di San. Nicola, lo sovrasta. Il timpano corona la facciata. Annesso, ma leggermente sporgente rispetto ad essa, è situato il semplice campanile, al quale si accede dall'interno della Chiesa, ma anche dall'esterno, attraverso, un piccolo portale in pietra, di recente apertura (1984). L'interno ad aula rettangolare, presenta la volta a botte interrotta sui lati dagli strombi a vela delle finestre a vetri policromi. Le finestre sul lato destro sono cieche. Le pareti sono decorate a stucco da elementi floreali di gusto barocco. Il presbiterio presenta una cupola affrescata, con trionfo di angeli. Alle pareti sono poste tele datate al 1836 opera del pittore F. Cerulli. Nella parte inferiore si trova una cripta con volta a botte, l'altare porta iscritta la data 1829.		
OGGETTO: CHIESA DI S. NICOLA					
CATASTO: FOGLIO 26 LETT. E					
CRONOLOGIA:					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA: EDIFICIO PER IL CULTO					
USO ATTUALE: " " " "					
PROPRIETÀ: PARROCCHIALE					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: AD AULA RETTANGOLARE					
COPERTURE: A CAPANNA, CON MANTO DI TEGOLE					
VOLTE o SOLAI: A BOTTE					
SCALE: SCALA IN PIETRA DI ACCESSO ALLA CRIPTA					
TECNICHE MURARIE: PIETRA E CALCE					
PAVIMENTI: PIASTRELLE					
DECORAZIONI ESTERNE: AFFresco RAFFIGURANTE S. NICOLA					
DECORAZIONI INTERNE: STUCCHI					
ARREDAMENTI: ARREDI SACRI					
STRUTTURE SOTTERRANEE: CRIPTA					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

La Chiesa dell'Immacolata è stata costruita per conto della confraternità dell'Immacolata verso la metà del 1500. Ha funzionato così finché non è stata trasferita la sede della parrocchia di S. Nicola Delle Donne distrutta dal terremoto del 1783. Anche questa parrocchia nel 1971 è stata definitivamente trasferita a Squillace Lido. Pertanto l'attuale Chiesa è diventata una succursale della Cattedrale.
Nel Campanile ci sono tre campane di cui una della fine 1500. Alla torre campanaria si accede attraverso una scaletta in legno.

SISTEMA URBANO:

La chiesa di S. Nicola sorge in vico S. Nicola.

RAPPORTI AMBIENTALI:

La Chiesa di S. Nicola sorge nel centro storico di Squillace otorniate da strutture abitative più alte rispetto ad essa. Di fronte, un'ampia salita conduce alla piazza del Duomo.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

- D. Cirillo - Il Francescanesimo in Squillace - Frana -sud
G. Rhodio - Antichi statuti di Squillace e tracce di un autonomismo nella Calabria Medievale - Estratto da "Vivarium Scyllacense" - Squillace
F. Taverniti - da SKILLETION a Squillace
B. Gualtieri - Recupero e riqualificazione di un centro storico - Laterza.

ALLEGATE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRI SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Aldo Ceccarelli)

REVISIONI: