

|                                                                                         |                      |                            |                                                                                                                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| T <sub>f</sub>                                                                          | N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI<br>UFFICIO CENTRALE PER I BENI A. A. A. S. - I.C.C.D. | REGIONE  |
| 18/00160218                                                                             | ITA:                 |                            |                                                                                                                                                                                      | CALABRIA |
| ALLEGATO N. <u>B11</u> - CHIESA DELL'ANNUNZIATA - Rogliano (CS) - SEZ. TRASVERSALE C-C' |                      |                            |                                                                                                                                                                                      |          |

(2415047) Foggia, 2000 - I.P.Z.S. (c. 1.000)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
SOPREINTENDENZA PER I BENI A.A.S. DELLA CALABRIA

RICERCA DI CATALOGAZIONE BENI  
DI NOTEVOLE INTERESSE ARCHITETTONICO

CHIESA DELL'ANNUNZIATA (sec. XVII)  
Rogliano (CS)

SEZIONE TRASVERSALE C-C'  
(Stato geometrico e di conservazione)

TAV. N° 11

Data: Novembre 2000

Scala: 1:50

Il Rilievatore  
Arch. Amadio LEO


Il Soprintendente  
Ing. Amio MAURANO

STATO DI CONSERVAZIONE

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> muratura               | <input checked="" type="checkbox"/> struttura portante    |
| <input checked="" type="checkbox"/> copertura              | <input checked="" type="checkbox"/> impianti              |
| <input checked="" type="checkbox"/> arredi                 | <input checked="" type="checkbox"/> altri                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> stato di conservazione | <input checked="" type="checkbox"/> stato di manutenzione |
| <input checked="" type="checkbox"/> stato di sicurezza     | <input checked="" type="checkbox"/> stato di fruibilità   |

INTERVENTI

|                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> restauro                   | <input checked="" type="checkbox"/> manutenzione ordinaria |
| <input checked="" type="checkbox"/> manutenzione straordinaria | <input checked="" type="checkbox"/> restauro               |
| <input checked="" type="checkbox"/> restauro                   | <input checked="" type="checkbox"/> restauro               |
| <input checked="" type="checkbox"/> restauro                   | <input checked="" type="checkbox"/> restauro               |
| <input checked="" type="checkbox"/> restauro                   | <input checked="" type="checkbox"/> restauro               |



SUPREINTENDENZA BENI A.A.S.  
C O S E N Z A

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Filevo: N. 1588 Neg. 1588 Pos. 1588