


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	18/000 10028	ITA:	Sopr. B.A.A.A.S. della Calabria - Cosenza	Calabria	10
PROVINCIA E COMUNE: COSENZA			DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: Salita Tribunale N°2			Ciò che oggi resta dell' antica Chiesa Ba-		
OGGETTO: Ruderi Chiesa S. Teresa dei PP. Carmelitani Scalzi			recca sono le rovine di quante non andò di-		
CATASTO: Foglie 22/A Partita 2384 Particelle 140-141			strutte durante il terremoto del 1854.		
CRONOLOGIA: 1652			Gli ambienti superstiti, praticamente abban-		
AUTORE: Agostino De Angelis			denati, furono in seguito sfruttati per i più		
DEST. ORIGINARIA: Chiesa dell' omonimo Convento			vari usi.		
USO ATTUALE: magazzini vari nelle parti non crollate			La facciata principale, volta a S-O, è ridet-		
PROPRIETÀ: Orfanotrofie Maschile Vitterie Emanuele II°			ta a semplice muro, nel quale si apre il vano		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L 1/6/39 N° 1089			dell' antica porta, senza alcuna cernice né		
P.R.G. E ALTRI:			infissi.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			La navata principale, pavimentata con pia-		
PIANTA: A croce latina, con due cappelle per lato prima del			strelle di cemento, è in rovina: priva di ce-		
transetto e abside quadrangolare			pertura, le volte crollate all' imposta dei pen-		
COPERTURE: Crollate			nacchi.		
VOLTE o SOLAI: Volte superstiti nelle cappelle laterali			Le cappelle laterali, due per navata, sono		
SCALE:			chiuse in corrispondenza dei rispettivi archi		
TECNICHE MURARIE: Pietre e mattoni e malte			d'acceso e adibite a magazzini. Quelle di de-		
PAVIMENTI:			stra, tagliate da un solaio, conservano l'an-		
DECORAZIONI ESTERNE:			tica decorazione in stucchi sulla volta. Quel-		
DECORAZIONI INTERNE: Resti di cernici, capitelli e fregi barecchi			le di sinistra sono in avanzate state di de-		
ARREDAMENTI:			gradazione.		
STRUTTURE SOTTERRANEE:			Il transetto, completamente scoperto, ha il		
			braccio destro chiuso ed adibite a magazzino;		
			quasi nulla rimane delle decorazioni e della		
			abside, i cui resti, intonacati alla meglio,		
			sono stati in parte inglobati nelle strutture		
			attigue.		
			I lati esterni della Chiesa, volti a N-O e		
			N-E, che non sono accorpatisi al convento, si		
			presentano tutti alle state avanzate di rudi-		
			ri.		

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

all. C-1-2

FOTOGRAFIE:

all. D

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

archivio dell'Orfanotrofie Maschile Viterbo Emanuele II°

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

arch.
Francesco Saverio Mollo

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Aldo Ceccarelli)

Aldo Ceccarelli

REVISIONI:

DATA:

12/78

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

La Chiesa fu fondata grazie alla donazione fatta da Lelio de Denate ai PP. Carmelitani Scalzi, ed inaugurata nel 1652, insieme all' ala Nord dell' attigue convento (Minicucci, cit. in bibliografia)

Progettista ne fu l' architetto napoletano Agostino de Angelis (Berretti, cit. in Bibliografia)

Nel 1749 il "Reale ingegnere di dilizia" Caspare Salzano ne sistemò il piazzale antistante (Berretti, cit. in bibliografia)

Nel 1854 il terremoto ne distrusse gran parte: da allora la chiesa non è più stata restaurata, e nelle cappelle ancora in piedi furono ricavati dei magazzini.

SISTEMA URBANO:

La chiesa è posta lateralmente al Convento omonimo, in posizione dominante il vasto piazzale, cui si accede dall'apposita salita sul fianco destro del Palazzo dei Tribunali

RAPPORTI AMBIENTALI:

Una volta la Chiesa ed il Convento costituivano un complesso isolato interamente circondato dai campi, sulle pendici meridionali del Colle Triglio.

Recentemente sono state costruite a poca distanza, nella parte a monte, diverse case d'abitazione che ne hanno mutato la figuratività all' interno del paesaggio urbano

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

12/78

BIBLIOGRAFIA:

Minicucci C. "Cesenza Sacra" 1936 Cesenza
 Andreotti D. "Steria dei Cesentini" 1869 Napoli
 Berretti M. "Le strade di Cesenza, Saggio di toponomastica"
 Opuscole illustrative edita dalla stamperia dell'Orfanotrofia Maschile Viterbia E. II°,
 in occasione del centenario dell' Istituto (1855-1955)

12/78

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 12/78						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE						X												
COPERTURE						X												
SOLAI						X												
VOLTE E SOFFITTI						X												
PAVIMENTI						X												
DECORAZIONI						X												
PARAMENTI						X												
INTONACI INT.						X												
INFISSI																		

OSSERVAZIONI: