

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	01/00015966	ITA:	SOPR. BENI AMBIENTALI E ARCHIT., TORINO	PIEMONTE	
PROVINCIA E COMUNE: AL - BORGO S.MARTINO LUOGO: P.zza Vittorio Emanuele OGGETTO: Arco CATASTO: CRONOLOGIA: XVII, XVIII AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Porta urbana USO ATTUALE: Porta urbana PROPRIETÀ: Comune di Borgo S.Martino VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: P.R.G. in fase di preparazione				DESCRIZIONE: <small>(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)</small> L'arco, a un solo fornice, si presenta identico su entrambi i lati dal punto di vista architettonico (v. All. 1,2), variando invece il rilievo in terracotta posto fra l'archivolto e la cornice (sul lato Nord, lo stemma di Borgo S. Martino - v. All.3) - sul lato Sud, i Santi Quirico e Giulitta - v. All.4). L'apertura dell'arco è sottolineata da cornici che partono dal punto di imposta. Sulle due fronti e sui fianchi, semplici lesene. La cornice in alto (fortemente aggettante) è leggermente articolata in profondità. Ancora sopra, tre elementi decorativi su basi a parallelepipedo. Nella parte inferiore, un rivestimento in marmo chiaro.	
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: rettangolare COPERTURE: VOLTE o SOLAI: SCALE: TECNICHE MURARIE: muratura in mattoni intonacata PAVIMENTI: DECORAZIONI ESTERNE: lesene, cornici, rilievi in terracotta, 3 elementi decorativi DECORAZIONI INTERNE: ARREDAMENTI: STRUTTURE SOTTERRANEE:					

TECNICHE MURARIE:  
muratura in mattoni intonacata

PAVIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE: lesene, cornici, rilievi in terracotta, 3 elementi decorativi

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:


DATA: ott. 1979

Soudhe Pellew

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

VISTO DEL SOGGETTO IN DENDE:

REVISIONI:



RIFERIMENTI ALTRI SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D; ....):

RELAZIONI TECNICHE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE: Biblioteca Civica, Casale Monf., Archivio De Conti, I/19, n. 93, disegno a penna e tempera, senza titolo, datato 1662  
Arch. Casale Monf. Borgo S. Martino, mappa del Catasto Sabauda, 1792  
Arch. Casale Monf. Borgo S. Martino, mappa del Catasto Fraschese, 1808  
Cogn. di Borgo S. Martino: mappa del Catasto Fraschese, 1808

DISSENI E RILIEVI:

n. 4 fotografie b.n., form. 13 x 18

FOTOGRAFIE: AL11. N° 1-4:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ALLEGATI:

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'esame dell'arco in oggetto ( e di quello situato all'estremo opposto della via Roma ) si riconnette, ovviamente, al problema della cinta muraria di Borgo S.Martino. Scriveva il GIORCELLI nel 1920 (p.VI): "Vedonsi ancora le vestigia dell'antico castello e delle fortificazioni che cingevano il villaggio, ed esistono ancora 2 archi sopra le 2 porte, Nord e Sud, dell'antico muro di cinta"; più sotto (pp.X-XI) riportava che, all'epoca della sua fondazione, Borgo S.Martino "era chiuso da un alto muro e da una fossa di 16 piedi, e due sole porte (a Nord e a Sud) facevano comunicare coll'esterno mediante un ponte levatoio". Questo fossato correva lungo il percorso delle attuali via S. Quirico, via Rivale, viale della Stazione, circondando inoltre la parte vecchia dell'attuale Collegio Salesiano (L. Bigliati, p.15).

Le fortificazioni di Borgo S.Martino (già smantellate e ricostruite più volte: v.O.Nicodemi, introd.di G.Giorcelli, pp. X, XI, XV, XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXV) vennero fatte abbattere dai Gonzaga nel 1559 e non furono più riedificate. Per quanto riguarda, però, la cinta muraria, le fonti scritte (G.Saletta) e iconografiche (v.Casale Monf., Bibl.Civica, Archivio De Conti, I/19, n. 93, disegno datato 1662) relative al sec.XVII mostrano come l'abitato risultasse ancora munito di mura e cinto di fossati (G.Jeni). Prima della fine del '700, tendendo il Borgo ad ampliarsi, si costruì una nuova città che correva lungo l'attuale circonvallazione esterna e le vie Pampuro e Scarampi (L.Bigliati, p.16). Sia Jeni che Bigliati riconoscono i due archi attualmente esistenti a questa fase settecentesca: i due archi, cioè, sarebbero stati costruiti in questo periodo in occasione dell'ampliamento della vecchia cinta muraria e in sostituzione delle precedenti porte. Il Vigliano, però, precisa che una sola delle 2 porte venne ricostruita all'esterno del vecchio fossato (quella Sud), per cui non è da escludere che l'arco in esame sorga sul luogo della porta secentesca. Non resta alcuna documentazione fotografica della situazione precedente il restauro di dieci anni fa; in precedenza la muratura non era intonacata ma in mattoni a vista. Gli attuali rilievi in terracotta (eseguiti in occasione del restauro) sono opera di Angelo Grilli di Pavia.

---

SISTEMA URBANO: L'arco sorge al margine Nord della piazza Vittorio Emanuele, affacciandosi sulla via Pampuro

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

Perduto ormai l'antico rapporto con la cinta muraria (v.Vicende costruttive), l'arco in esame e quello situato all'estremo opposto della via Roma, sottolineano oggi l'asse viario principale del borgo (la via Roma, appunto), segnando inoltre ( Sud e a Nord) i limiti del nucleo antico rispetto agli ampliamenti otto-novecenteschi.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sulla fronte Nord, rilievo raffigurante lo stemma di Borgo S.Martino (la quercia con a lato dei virgulti)

---

segnando inoltre ( Sud e a Nord) i limiti del nucleo antico rispetto agli ampliamenti otto-novecenteschi

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:** Sulla fronte Nord, rilievo raffigurante lo stemma di Borgo S.Martino (la quercia con a lato dei virgulti)

RESTAURI (tipo, carattere, epoca): Dieci anni fa, circa, i due archi vennero pesantemente restaurati: il mattone a vista venne intonacato, i basamenti furono rivestiti di marmo e i rilievi furono rifatti.

#### BIBLIOGRAFIA:

- G.SALETTA, Ducato di Monferrato, 1710-..., ms., Archivio di Stato di Torino  
Q.NICODEMI, Gli antichi statuti di Borgo S.Martino, con prefazione storica di G.Giorcelli, Tortona, 1920, p.VI, X, XI  
G.VIGLIANO, Beni culturali ambientali in Piemonte, Torino, 1969, tav.V.10  
G.JENI (a cura di), Consorzio Subarea "E"; analisi e studi per la formazione del P.R.G.I. Note di analisi storica. Territorio e centri abitati; Allegato tecnico N.2  
L.BIGLIATI, Borgo S.Martino 1278-1978, Alessandria, 1978, p.15, 16, 25, 27