


78900

MODULARIO
P.I. - Belle Arti - 76


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	01/00006696	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI - TORINO -	66	PIEMONTE	
PROVINCIA E COMUNE: AL - CAPRIATA D' ORBA			DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)			
LUOGO: via Roma, angolo via Porta Genova			L' edificio è articolato in una navata ripartita da lesene addossate alla pareti longitudinali in cinque campate, tutte coperte da volte a botte ribassata, separate da sottarchi e provviste di unghie. L' abside ha tracciato semicircolare ed è coperta da un catino a tre spicchi. In corrispondenza della penultima campata a partire dall' ingresso sono state successivamente aperte, una per lato, cappelle di pianta rettangolare coperte a botte. La sacrestia, ricavata all' estremità nord-occidentale della chiesa, a lato dell' abside, è coperta da una volta a padiglione con unghie.			
OGGETTO: Oratorio della SS. Trinità (già S. Michele)			All' esterno, la sola fronte intonacata presenta una conformazione caratterizzata: costituita da due registri sovrapposti con ampia cornice marcapiano modanata, reca tre campiture per registro, ripartite da paraste, alleggerite da riquadri mistilinei in basso, un "occhio" cieco tetralobato, riquadri e nicchie semicilindriche in alto, ed è coronata da un timpano triangolare.			
CATASTO: F. 13, part. D			L' alto campanile a pianta quadrata è risolto a piani sovrapposti, segnati da fasce orizzontali, con cella campanaria scandita da lesene e una singolare lanterna ottagonale cuspidata.			
CRONOLOGIA: XVIII secolo; 1827 (aggiunte)						
AUTORE: ignoto						
DEST. ORIGINARIA: chiesa confraternita						
USO ATTUALE: oratorio						
PROPRIETÀ: Curia Diocesana di Alessandria						
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. N° 1089 art. 4 (1/6/1939)						
P.R.G. E ALTRI: zona A ₁ di P.F. (28/4/1975)						
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: a navata unica con annessi						
COPERTURE: tetto a due falde in ossatura lignea a capriate e manto di coppi						
VOLTE o SOLAI: a botti ribassate con sottarchi; a padiglione con unghie (sacrestia)						
SCALE: nessuna						
TECNICHE MURARIE: muratura tradizionale in mattoni, intonacata e tinteggiata sulla sola facciata						
PAVIMENTI: piastrelle, mattonelle						
DECORAZIONI ESTERNE: membrature e modanature architettoniche						
DECORAZIONI INTERNE: stucchin affreschi ottocenteschi						
ARREDAMENTI: armadi della sacrestia; stalli lignei della chiesa; altari in gesso						
STRUTTURE SOTTERRANEE: mancano						

9267/II/1976

DATA:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: 1) Stralcio del F.13	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE: 2) Veduta della facciata 3) Veduta del campanile	
DISEGNI E RILIEVI:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE: Mappa catastale del 1793 (Capriata d' Orba, Archivio Comunale).
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI: Archivio di Stato di Torino, Prima Sezione. Archivio di Stato di Alessandria. Archivio Comunale di Capriata d' Orba.
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):
 Scheda I.P.C.E.

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Giulio Ieni <i>Giulio Ieni</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE: <i>[Signature]</i> 	REVISIONI:
DATA: 23/XII/1976		

lesene e una singolare lanterna ottagonale cuspidata.	PAVIMENTI: piastrelle, mattonelle
	DECORAZIONI ESTERNE: membrature e modanature architettoniche
	DECORAZIONI INTERNE: stucchi in affreschi ottocenteschi
	ARREDAMENTI: armadi della sacrestia; stalli lignei della chiesa; altari in gesso
	STRUTTURE SOTTERRANEE: mancano

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Mancano dati storici relativi alla costruzione della chiesa. La tradizione orale vuole che in origine essa fosse stata adibita a ricovero notturno dei pellegrini (?). Comunque, allo stato attuale essa presenta caratteri stilistici che possono riferirla al XVIII secolo. E' nota invece la data dell' edificazione delle cappelle laterali, 1827, incisa sulla cornice esterna di una di queste.

SISTEMA URBANO: La chiesa, situata all' estremità sud-orientale del vecchio abitato, prospetta direttamente sulla via che congiungeva la "Porta della Valle" al castello di "Castelnovo" ed è fiancheggiata a mezzogiorno da una viuzza ritorta che conduceva alla "Porta di Genova".

RAPPORTI AMBIENTALI:

L' edificio, con la sua fronte slanciata e l' alto campanile, costituisce un' emergenza significativa all' interno di un ambiente caratterizzato da un' edilizia compatta, seppure relativamente disorganica.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

ficativa all' interno di un ambiente caratterizzato da un' edilizia compatta, seppure relativamente disorganica.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

- G. CASALIS, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, vol. III, Torino 1836, p. 457.
- B. CAMPORA, Cenni storici di Capriata d' Orba, Genova 1889.
- G. STRAFFORELLO, La Patria. Geografia dell' Italia, Torino 1890, p. 192.
- B. CAMPORA, Capriata d' Orba, Documenti e Notizie, vol. I, Torino 1909.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI: