





| | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|----------------------------|---|--|
| CONSIGLIO D'EUROPA | | Inventario di Protezione del Patrimonio Culturale Europeo | I.P.C.E. | SITO URBANO CENTRO STORICO | I.P.C.E. Numero I 17.1.88 - 0.3 | |
| ITALIA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | | | | | DIR. GEN. AA. e BB. AA. | |
| LOCALIZZAZIONE | Regione CALABRIA Topografica e Catastale FG. I.G.M. | Provincia COSENZA N. 220 | Comune ORSOMARSO QDR. II/NE - A | | | |
| DENOMINAZIONE ORSOMARSO | | | | | | |
| DESCRIZIONE TOPOGRAFICA GEOGRAFICA ECONOMICA STORICA URBANISTICA | SITUATO A 120 m.s.m. NELLA BASSA VALLE DEL LAO AI PIEDI DELLE BALZE ROCCIOSE DEL TIMONE SIMARA, EROSO DAL FIUME ARGENTINO AFFLUENTE DEL LAO - ATTIVITA' agrICOLA E ARTIGIANALE. AGGREGATO ALLA CONTEA DI LAURIA DEI SANSEVERINO FU POI DEGLI ALARCON, DEI BISIGNANO, DEI GRECO E DEI BRANCATI (1668 - 1806). LA CHIESA PARROCCHIALE COSTRUITA SU IMPIANTO MEDIEVALE CONSERVA DIPINTI E ARREDI DEL SEC. XII E XVIII. LA STRUTTURA INDIFFERENZIATA DELL'AGGLOMERATO MEDIEVALE SI E' CONSERVATA SENZA ESSERE RAZIONALIZZATA IN ALCUN MODO DAGLI ESIGUI INTERVENTI SUCCESSIVI, CAUSA, ANCHE, LE CONDIZIONI OROGRAFICHE PARTICOLARMENTE DIFFICILI. | | | | | |
| | | | | | | |
| STATO ATTUALE NUMEROSE UNITA' EDILIZIE FATISCENTI E MAL RISTRUTTURATE. DI NOTEVOLE BELLEZZA IL CONTESTO NATURALE | | | | | | |
| PROSPETTIVE DI SVILUPPO CONNESSE ALLO SVILUPPO E AL RIASSETTO DELL'AGRICOLTURA. | | | | | | |
| DANNI EVENTUALI LA CATTIVA MANUTENZIONE DELL'INSIEME E L'IMPOSSIBILITA' DI RIVITALIZZARE IL PAESE RENDONO CRITICA LA SITUAZIONE | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | Natura e vincolo P.F. ADOTTATO LEGGE 6/8/67 N. 765 Estensione TUTTO IL COMUNE | | | | Grado I.P.C.E. | |
| PROTEZIONE PREVISTA | TUTELA PAESISTICA LEGGE 1939 N. 1497 | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA DI BASE | L. GIUSTINIANI: DIZIONARIO GEOGRAFICO-RAGIONATO DEL REGNO DI NAPOLI-MANFREDI 1805. | | | | | |
| OSSERVAZIONI | STATO DI CONSERVAZIONE CATTIVO. EMARGINATO DA DIRETTRICI PRIMARIE | | | | Redatta da: ARCH. B. DEVITA il 12/72 Controllata da: il Riveduta da: il | |





| CENS. | ABITANTI | | | SUPERFICIE | | BIBLIOGRAFIA |
|--------|--|--------------------|--|------------|------------|--|
| | COMUNE | CENTRO AB. | CENTRO ST. | CENTRO AB. | CENTRO ST. | |
| 1961 | 2872 | 2872 | 1962 | | | BIAGIO CAPPELLI:FRANCESCO PENNINI:ITINERARIO |
| 1969 | 2447 | | | | | ATTRAVERSO LA DIOCESI DEI DUE MARI-COSENZA SERAFINO 1962. |
| 1971 | 2225 | | | | HA. 7.3 | G.M. ALFANO:DIZIONARIO STORICO-GEOGRAFICO |
| CODICI | REGIONE: CALABRIA | PROVINCIA: COSENZA | COMUNE: ORSOMARSO | | | |
| | ABITANTI: 2225 | | ANDAMENTO DEMOGRAFICO: 1961/1971 - 22% | | | |
| | DESCRIZIONE GEOGRAFICA: SITO NELLA BASSA VALLE DEL LAO AI PIEDI DELLE BALZE ROCCIOSE DEL TIMPONE SIMARA LUNGO IL CORSO DELL'ARGENTINO, AFFLUENTE DEL LAO - ZONA SISMICA DI II^ CATEGORIA | | | | | |
| | PERMANENZE URBANISTICHE: AGGLOMERATO RURALE MEDIEVALE ATTESTATO ALLA CHIESA | | | | | |
| | CARATTERI AMBIENTALI: L'ANTICO ABITATO E' BENE IN ARMONIA CON LA SELVAGGIA BELLEZZA DEI LUOGHI | | | | | |
| | TIPOLOGIA URBANA: STRUTTURA INDIFFERENZIATA APPENA MARCATA DALLA STRADA CHE IN DIREZIONI OPPOSTE SI DIPARTE DALLA CHIESA | | | | | |
| | CONDIZIONE ORIGINARIA: AGRICOLA E DI DIFESA | | | | | |
| | CONDIZIONI ATTUALI: AGRICOLA ARTIGIANALE. | | | | | |
| | STATO DELLA POPOLAZIONE: DECREMENTO DOVUTO AI FENOMENI DELL'EMIGRAZIONE E DELL'ABBANDONO DELLE CAMPAGNE. | | | | | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE: CATTIVO | | | | | |
| | PROTEZIONE ESISTENTE: P.F. ADOTTATO L 6/8/67 N. 765 | | | | | |