






CONSIGLIO D'EUROPA		Inventario di Protezione del Patrimonio Culturale Europeo	I.P.C.E.	SITO URBANO CENTRO STORICO	I.P.C.E. Numero I - 17 - 1-149 - 0.3
ITALIA	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			DIR. GEN. AA. e BB. AA.	
LOCALIZZAZIONE	Regione CALABRIA Topografica e Catastale FG I.G.M.	Provincia COSENZA N° 220	Comune TORTORA T/NO-B		
DENOMINAZIONE TORTORA					
DESCRIZIONE TOPOGRAFICA GEOGRAFICA ECONOMICA STORICA URBANISTICA	<p>SITUATO A 300 m.s.m. AI PIEDI DEI MONTI SERRAMALE, SU UNO SPRONE DEL FIANCO DESTRO DELLA VALLE DEL TORRENTE OMONTMO, SULLA COSTIERA DI PRATA, CENTRO AGRICOLO E ARTIGIANO CON ATTIVITA' TURISTICHE NELLA MARINA - INFEUDATO AI GIFFONE POT AI LAURTA, AI MARTIRANO AGLI ANDREOTTI, AGLI OBORIO - EXARQUE, AI RAVASCHIERI, AGLI SPINELLI E INFINE AI VITALE (1695-1806). L'IMPIANTO MEDIEVALE SI AFFACCTA A VALLE MENTRE SI ADAGIA SUL DECLINO LA PARTE PIU' RECENTE; DI RILEVANTE INTERESSE IL PALAZZO FEUDALE E LE CHIESE.</p>				
STATO ATTUALE CONSERVA FUNZIONI CIVICHE E DI RESIDENZA, IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA MARINA,					
PROSPETTIVE DI SVILUPPO SCARSE, IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE GEOGRAFICA.					
DANNI EVENTUALI	CATTIVA MANUTENZIONE E ABBANDONO.				
PROTEZIONE ESISTENTE	Natura e vincolo P.F. ADOTTATO L. 6/8/67 N. 765 TUTELA PAESISTICA L. 1939 N. 1497 Estensione TUTTO IL COMUNE				Grado I.P.C.E.
PROTEZIONE PREVISTA					
BIBLIOGRAFIA DI BASE FRANCESCO SACCO: DIZIONARIO GEOGRAFICO-ISTORICO-FISICO DEL REGNO DI NAPOLI-NAPOLI 1796/					
OSSERVAZIONI STATO DI CONSERVAZIONE BUONO	<p>Redatta da: ARCH. B. DEVITA il 12/72 Controllata da: il Riveduta da: il</p>				





CENS.	ABITANTI			SUPERFICIE		BIBLIOGRAFIA
	COMUNE	CENTRO AB.	CENTRO ST.	CENTRO AB.	CENTRO ST.	
1961	3225	3225	1646			
1969	3704					G.M. ALFANO: COSENZA CRONACA DI CALABRIA S.D. NAPOLI 1947.
1971	3797			HA. 6. 1		

CODICI	REGIONE: CALABRIA	PROVINCIA: COSENZA	COMUNE: TORTORA	ANDAMENTO DEMOGRAFICO: 1961-1971 + 16%	
	ABITANTI: 3797				
DESCRIZIONE GEOGRAFICA: SITA SU UNO SPRONE DEL FIANCO DESTRO DELLA VALLE DEL TORRENTE TORTORA, AI PIEDI DEL MONTE SERRAMALE, CONTRAFFORTE MERIDIONALE DEL GRUPPO DEL SIRINO- ZONA SISMICA II^ CATEGORIA					
PERMANENZE URBANISTICHE: IMPIANTO MEDIOEVALE E OTTOCENTESCO.					
CARATTERI AMBIENTALI: PERFETTAMENTE INTEGRATO CON L'AMBIENTE NATURALE.					
TIPOLOGIA URBANA: STRUTTURA PLANIMETRICA FORTEMENTE CARATTERIZZATA DALL'OROGRAFIA					
CONDIZIONE ORIGINARIA: AGRICOLA E DIFESA.					
CONDIZIONI ATTUALI: CIVICA E RESIDENZIALE.					
STATO DELLA POPOLAZIONE: DECREMENTO NEL C. S. E INCREMENTO ALLA MARINA.					
STATO DI CONSERVAZIONE: SODDISFALENTE.					
PROTEZIONE ESISTENTE: P.F. ADOTTATO L. 6/8/67 N. 765 TUTELA PAESISTICA L. 1939N.1497					