






CONSIGLIO D'EUROPA		Inventario di Protezione del Patrimonio Culturale Europeo		I.P.C.E.	SITO URBANO CENTRO STORICO	I.P.C.E. Numero I - 17.3.90.01	
ITALIA		MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				DIR. GEN. AA. e BB. AA.	
LOCALIZZAZIONE	Regione	Calabria 17	Provincia	Reggio di Cal.3	Comune	Bova 90	
	Topografica e Catastale	F. I.G.M. N.263 I S.E.		N.C.E.U. FG. N.30		h.s.l.m. 820	
DENOMINAZIONE		B O V A					
DESCRIZIONE TOPOGRAFICA GEOGRAFICA ECONOMICA STORICA URBANISTICA	Ubicato sul versante meridionale dell'Aspromonte, il paese é sul declivio di un'altura isolata alla sinistra della media valle della fiumara Amendolea, al di sotto della cosiddetta Portella di Bova. E' collegato alla SS.106 lungo la costa, da una strada provinciale. Il territorio sul quale sorge Bova era già abitato nel Neolitico, e popolato in seguito da Siculi, i quali alimentarono l'esodo verso l'alto provocando l'abbandono della Costa. Successivamente la popolazione venne incrementata da genti provenienti dall'Albania e dalle Isole Joniche. L'influenza di costoro é ancora oggi manifesta dall'idioma greco che vi si parla. Dall'epoca normanna fu infeudata dall'Arcivescovo di Reggio che la tenne col titolo di Conte fino al 1806. Antica sede vescovile, fu di rito greco fino al 1573. Impianto focalizzato e sviluppo avvolgente e centripeto.						
	STATO ATTUALE Lo sviluppo edilizio é avvenuto per sostituzione all'interno del C.S.U.						
PROSPETTIVE DI SVILUPPO		C.S.U. pressoché coincidente col C.A. Emarginati dallo sviluppo.					
DANNI EVENTUALI		La sostituzione avvenuta all'interno del C.S.U. ha alterato quelli che erano i valori ambientali del C.S.U.					
PROTEZIONE ESISTENTE	Natura e vincolo	L. 6-8-1967	N.765	Art.17	Comma 5°	Grado I.P.C.E.	
	Estensione						
PROTEZIONE PREVISTA		Progr. di fabb. adottato dal comune il 21-10-1972. (in fase di revisione).					
BIBLIOGRAFIA DI BASE		A. Catanea - La terra di Bova. Reggio di Cal. 1927. G. Schirò - S.Luca di Bova. Problema ignorato in ASCL, 1949.					
OSSERVAZIONI		Resti di castello medioevale (sec.X-XI), notevoli avanzi di una chiesa Basiliana, strutture dei sec. XVII - XVIII, versano in cattivo stato di conservazione.				Redatta da: <i>Rosa Franceschi</i>	
						Controllata da: il	
						Riveduta da: il	





CENS.	ABITANTI			SUPERFICIE		BIBLIOGRAFIA
	COMUNE	CENTRO AB.	CENTRO ST.	CENTRO AB.	CENTRO ST.	
1951	2.155	918				COTRONEO R. - Bova e Castellace dall'Arcivescovo di Reggio si cedono al R. Fisco. (in R.S.C. 1901) VALENTE G. - Dizionario dei luoghi della Calabria. Cosenza 1973.
1961	1.893	969				
1971	1.401	812				
CODICI	REGIONE: Calabria		PROVINCIA: Reggio di Cal. COMUNE: Bova			
	ABITANTI: 812		ANDAMENTO DEMOGRAFICO: T.C. - 35,1% C.A. - 19,3%			
	DESCRIZIONE GEOGRAFICA: Centro di cocuzzolo. Zona sismica di 1 ^a cat.					
	PERMANENZE URBANISTICHE: Medioevali: impianto.					
	CARATTERI AMBIENTALI: Medioevali, rurali.					
	TIPOLOGIA URBANA: Impianto focalizzato e sviluppo avvolgente e centripeto.					
	CONDIZIONE ORIGINARIA: Strategica.					
	CONDIZIONI ATTUALI: L'isola linguistica di Bova potrebbe rientrare in un vasto fenomeno turistico, dal duplice aspetto culturale ed economico.					
	STATO DELLA POPOLAZIONE: Originarie.					
	STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto.					
	PROTEZIONE ESISTENTE: L. 6-8-1967 N.765 Art.17 Comma 5°					