



CODICE 08/00305497

ITA:

EMILIA-ROMAGNA

598

PROVINCIA E COMUNE: FO-BERTINORO

LUOGO: via Francesco Rossi (+ RAM)

OGGETTO: PORTA DI S.FRANCESCO

CATASTO:

CRONOLOGIA: SEC. XV

AUTORE: NOVELLO MALATESTA

DEST. ORIGINARIA: PORTA DI PASSAGGIO

USO ATTUALE: PORTA DI PASSAGGIO E ABITAZIONE

PROPRIETA': Maltoni Socrate n. a Bertinoro il 28/3/27
Leoni Amalia n. a Bertinoro il 13/4/33VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare

COPERTURE: tetto a falde con copertura in coppi

VOLTE • SOLAI: volta e solai in muratura

SCALE: unica con gradini in cotto

TECNICHE MURARIE: in mattoni e pietra

PAVIMENTI: in cotto

DECORAZIONI ESTERNE: stemma gentilizio in pietra

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: fondazioni non accertabili

DESCRIZIONE:

(5405237) Roma, 1975 - Ist. Polig. Stato - S. (c. 490.000)

La Porta nel suo lato a monte si delinea in due corpi di altezza diversa. La parte sinistra, più alta, in pietra e mattoni, ha alla base un muro a scarpa e il tetto a due falde, con copertura in coppi; al centro presenta, inoltre, un passaggio ad arco con sopra due file di finestre ad arco ribassato, con davanzale in mattoni. Internamente al passaggio c'è una nicchia con, all'interno, un'immagine della Madonna. Oltre a questa porta c'è, esternamente, un'altra apertura con battente in legno, a sesto ribassato: entrambe portano alla cantina con volta in pietra. La porta esterna è inserita in un muro di pietre e mattoni lavorati con tecnica incerta; questo muro presenta le tracce di un arco a sesto ribassato, in mattoni, sopra al quale è presente un struttura sempre in mattoni, nella quale si affacciano due finestre che presentano le caratteristiche di quelle sopra descritte. La facciata si conclude con un cornicione in legno. La parte sinistra della Porta ha caratteristiche simili per quanto riguarda i materiali a quelle già descritte per il lato a monte, con la presenza di una finestra. Il lato a valle presenta la facciata divisa in una parte sottostante, prevalentemente in mattoni, ed una sovrastante, prevalentemente in pietra. Questo lato, a valle, presenta un arco a tutto sesto in mattoni, con sopra una finestra uguale alle altre della facciata a monte. E' inoltre caratterizzato da una serie di piccoli fori rettangolari e concluso da un cornicione in legno. Nel lato destro, rispetto al fronte a monte, c'è un'abitazione, con un piccolo giardino. Nel suo ingresso, che è ad arco ribassato, c'è sulla destra uno stemma gentilizio in pietra.

Non esistono notizie storiche particolari sulla Porta: fu eretta da Novello Malatesta nel sec.XV e come tutte le costruzioni di questo tipo è parte integrante di un sistema di porte che segnano i passaggi di entrata al vecchio borgo ~~medievale~~ medievale. Fu costruita da un Malatesta, nobile famiglia che governò per lungo tempo il borgo di Bertinoro. Durante l'ultima guerra la parte a valle dell'arco fu danneggiata da un bombardamento, in seguito poi rifatto. Una volta la porta era abbellita da un antico stemma in pietra della famiglia Malatesta, purtroppo se ne sono perse le tracce. Attualmente la porta è parte integrante di un'abitazione, anch'essa costruita in epoca antica e ora ~~risistemata~~ integralmente nel 1972.

SISTEMA URBANO: La porta fa parte di un quartiere del centro storico

RAPPORTI AMBIENTALI: LDC + via delle Mura n.8.

La porta e l'abitazione ad essa adiacente, con un giardino di sua ~~esclusiva~~ pertinenza, sono ubicati ai margini del nucleo storico e dominano la zona sottostante.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Di fianco all'accesso dell'abitazione si trova uno stemma in pietra scolpita, di forma circolare.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XX: risistemazione dell'arco a valle della Porta danneggiato a seguito di un bombardamento dell'ultimo conflitto mondiale.

XX (1972): ristrutturazione completa dell'abitazione attigua alla Porta.

BIBLIOGRAFIA:

Cassa Rurale e Artigiana di Forlimpopoli: Pagine di cronaca e storia, Forlì 1974.

Fabbri Angela, Bertinoro e i suoi vigneti - guida turistica e storica, Forlì 1969.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 20/3/87						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COFERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFESSI		X																


OSSERVAZIONI:

La Porta e l'abitazione attigua si trovano in buone condizioni.

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE: n.2 ESTERNO-ESTERNO n.3 ESTERNO-ESTERNO n.4 ESTERNO-INTERNO	
DISEGNI E RILIEVI:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI: n.5 Segue descrizione	ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA: M. BALDACCI - A. TUMEDDI	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:
DATA: 20/3/87		



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
08 / 00305497	ITA:			EMILIA-ROMAGNA	
ALLEGATO N. 5 FO-BERTINORO PORTA DI S.FRANCESCO via Francesco Rossi					

SEGUE DESCRIZIONE:

L'interno, in ottimo stato, è su due piani; quello superiore presenta un soffitto con travi in legno a vista.