

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICO	8 / 00305497	ITA:		EMILIA-ROMAGNA	598
PROVINCIA E COMUNE:	FO-BERTINORO		DESCRIZIONE:	(5665237) Roma, 1973 - Inv. Pugli. Stato - S. (c. 400.000)	
LUOGO:	via Francesco Rossi (+ RAM)				
OGGETTO:	PORTA DI S.FRANCESCO				
CATASTO:					
CRONOLOGIA:	SEC. XV				
AUTORE:	NOVELLO MALATESTA				
DEST. ORIGINARIA:	PORTA DI PASSAGGIO				
USO ATTUALE:	PORTA DI PASSAGGIO E ABITAZIONE				
PROPRIETA:	Maltoni Socrate n. a Bertinoro il 28/3/27 Leoni Amalia n. a Bertinoro il 13/4/33				
LEGGI DI TUTELA:					
VINCOLI	P.R.G. E ALTRI:				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA:	rettangolare				
COPERTURE:	tetta a falde con copertura in coppi				
VOLTE o SOLAI:	volta e solai in muratura				
SCALE:	unica con gradini in cotto	11a			
TECNICHE MURARIE:	in mattoni e pietra				
PAVIMENTI:	in cotto				
DECORAZIONI ESTERNE:	stemma gentilizio in pietra				
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:	fondazioni non accertabili				

Non esistono notizie storiche particolari sulla Porta: fu eretta da Novello Malatesta nel sec.XV e come tutte le costruzioni di questo tipo è parte integrante di un sistema di porte che segnano i passaggi di entrata al vecchio borgo ~~medievale~~ medievale. Fu costruita da un Malatesta, nobile famiglia che governò per lungo tempo il borgo di Bertinoro. Durante l'ultima guerra la parte a valle dell'arco fu danneggiata da un bombardamento, in seguito poi rifatto. Una volta la porta era abbellita da un antico stemma in pietra della famiglia Malatesta, purtroppo se ne sono perse le tracce. Attualmente la porta è parte integrante di un'abitazione, anch'essa costruita in epoca antica e ora risistemata integralmente nel 1972.

---

**SISTEMA URBANO:** La porta fa parte di un quartiere del centro storico

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:** LDC + via delle Mura n.8.

La porta e l'abitazione ad essa adiacente, con un giardino di sua ~~comparsanza~~ pertinenza, sono ubicati ai margini del nucleo storico e dominano la zona sottostante.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**

Di fianco all'accesso dell'abitazione si trova uno stemma in pietra scolpita, di forma circolare.

## RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

- XX: risistemazione dell'arco a valle della Porta danneggiato a seguito di un bombardamento dell'ultimo conflitto mondiale.
- XX (1972): ristrutturazione completa dell'abitazione attigua alla Porta.

## BIBLIOGRAFIA:

Cassa Rurale e Artigiana di Forlimpopoli: Pagine di cronaca e storia, Forlì 1974.  
 Fabbri Angela, Bertinoro e i suoi vigneti - guida turistica e storica, Forlì 1969.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO <u>20/3/87</u>						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

## OSSERVAZIONI:

La Porta e l'abitazione attigua si trovano in buone condizioni.

## ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE: n.2 ESTERNO-ESTERNO  
 n.3 ESTERNO-ESTERNO  
 n.4 ESTERNO-INTERNO

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

n.5 Segue descrizione

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

## RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:  
 M. BALDACCI - A. TUMEDI

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 20/3/87

**A**

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

REGIONE

N.

08/00305497

ITA:


EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO N. 1

FO-BERTINORO

PORTA DI S.FRANCESCO

via Francesco Rossi



**A**

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

REGIONE

**0 8 / 0 0 3 0 5 4 9 7**

ITA:

EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO N. 5

FO-BERTINORO

PORTA DI S.FRANCESCO

via Francesco Rossi

N.

## SEGUE DESCRIZIONE:

L'interno, in ottimo stato, è su due piani; quello superiore presenta un soffitto con travi in legno a vista.