

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI	08 / 00305500	ITA:	EMILIA-ROMAGNA	583
PROVINCIA E COMUNE:	FO-BERTINORO	DESCRIZIONE:	(34603337) Roma, 1875 - Ist. Poligl. Stato - N. (c. 400.000)	
LUOGO:	via del Soccorso	Il lato a monte si presenta con una struttura quasi completamente in pietra ed è appoggiata sul costone del colle sul quale si trova la Rocca.		
OGGETTO:	PORTE DEL SOCCORSO	A sinistra di questa parte si trova un parapetto e una piccola torre circolare, facente parte dell'antiche mura.		
CATASTO:	F°49 (1953), part.373	La porta ha un accesso rettangolare con architrave in legno e posta superiormente vi è una rientranza nella muratura.		
CRONOLOGIA:	sec. XII (1172)	Attraverso un sentiero si arriva alla porta (lato a valle) che si presenta sempre con un accesso rettangolare e architrave in legno e con una nicchia, posta superiormente, in mattoni con voltina ribassata e Madonna in cotto.		
AUTORE:		La porta è realizzata con tecnica incerta, in pietra, mentre l'accesso si stringe con stipiti in mattoni.		
DEST. ORIGINARIA:	PORTE DI PASSAGGIO	A destra di questo lato, la porta finisce nella roccia, mentre a sinistra, la torretta circolare sopra descritta, scende verso la strada sottostante con una lunga scarpa che è evidenziata alla sua sommità da un cordolino in mattoni arrotondati.		
USO ATTUALE:	NESSUNO	A sinistra della torretta si intravede ancora una parte dell'antiche mura costruite sopra la roccia; alla base in vicinanza della sottostante strada sono stati effettuati dei lavori di rinforzo.		
PROPRIETÀ:				
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA:	rettangolare			
COPERTURE:				
VOLTE o SOLAI:				
SCALE:				
TECNICHE MURARIE:	in pietra e mattoni			
PAVIMENTI:				
DECORAZIONI ESTERNE:	nicchia in mattoni			
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE:	fondazioni non accertabili			

VICENZE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Non esistono notizie storiche particolari sulla Porta; le uniche vengono da una lapide in marmo montata alla base del sentiero, che dalla strada sottostante conduce alla porta: vi è incisa la data di costruzione 1172, riportando anche che fu costruita in onore di un soccorso dato da Bertinoro ad Ancona; da quel soccorso ha preso il nome la porta.

Attualmente è in stato di abbandono, anche se ancora si mantiene abbastanza bene e a differenza delle altre porte non viene utilizzata come passaggio perché si trova rialzata di qualche metro rispetto la strada.

SISTEMA URBANO:

La porta fa parte di un quartiere del centro storico.

RAPPORTI AMBIENTALI:

La porta è ubicata ai margini del nucleo storico in vicinanza della Rocca e domina la vallata sottostante.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Lapide in marmo con incisa la data di costruzione e le ragioni della sua erezione.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Sicuramente vi sono stati dei restauri ma non se ne conosce il periodo di realizzazione.

BIBLIOGRAFIA:

Fabbri Angela, Bertinoro e i suoi vigneti - guida turistica e storica, Forlì 1969.
 Cassa Rurale e Artigiana di Forlimpopoli, Pagine di cronaca e storia, Forlì 1974.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 23/3/87						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	G	P	R	O	B	M	G	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE													
STRUTTURE MURARIE	X												
COPERTURE													
SOGAI													
VOLTE E SOFFITTI													
PAVIMENTI													
DECORAZIONI		X											
PARAMENTI													
INTONACI INT.													
INFISSI													

La Porta si trova in discrete condizioni.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
n.1 scala 1:1000

FOTOGRAFIE:
n.2 ESTERNO-ESTERNO
n.3 ESTERNO-ESTERNO

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
M. BALDACCI - A. TUMEDEI

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 23/3/87

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

REGIONE

N.

08 / 00305500

ITA:

EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO N. 1

FO-BERTINORO

PORTA DEL SOCCORSO

via del Soccorso

