


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	12702	REGIONE	1928
CODICI	8 / 00305894	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI	RAVENNA	42	EMILIA - ROMAGNA	76 43
PROVINCIA E COMUNE: FO - VERUCCHIO LUOGO: Via S. Agostino n° 51/53 OGGETTO: Porta di S. Agostino CATASTO: Foglio 16 - Mapp. 144 sviluppo 31 CRONOLOGIA: Sec. XV (1449) AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Porta cittadina con corpo di guardia USO ATTUALE: Passaggio (porta) - abitazione (corpo di guardia) PROPRIETA': Comune di Verucchio VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Art.4 legge 1089 del 1939 P.R.G. E ALTRI: <u>Restauro conservativo</u>				DESCRIZIONE: La Porta di S. Agostino è incorporata nella cinta muraria di Verucchio. Le mura sono in tozzoni di pietra, mentre l'arco, a sesto acuto, della porta è rifinito in mattoni montati a coltello. Sul lato esterno si trova sopra l'arco un incavo quadrato. La porta è coperta da qualche fila di coppi. Adiacente si trova il corpo di guardia; costruzione in pietra locale con conci d'angolo.			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				Il lato S. Agostino ha una finestra e una ferritoia per bocca di fuoco oggi murata. L'accesso al piano terra, costituito da un piccolo vano, si trova sotto l'arco della Porta stessa.			
PIANTA:				L'accesso al primo piano si trova sul lato Verucchio. Una scaletta a due rampe, una esterna ed una interna, porta ad un vano attualmente abitato da un nullatenente.			
COPERTURE: A falde con manto in coppi (corpo di guardia)				Tutti e due i piani hanno una sola finestra rivolta verso Novafeltria.			
VOLTE o SOLAI: Solaio in legno a travicelli (corpo di guardia)				I solai sono di travicelle in legno, la copertura del corpo di guardia è a una falda con manto in coppi.			
SCALE: Scaletta esterna in cotto, una rampa interna in cotto (corpo di guardia)							
TECNICHE MURARIE: In pietra con conci d'angolo - l'arco rifinito in mattoni.							
PAVIMENTI: In cotto (corpo di guardia)							
DECORAZIONI ESTERNE: Arco acuto in mattoni							
DECORAZIONI INTERNE:							
ARREDAMENTI:							
STRUTTURE SOTTERRANEE:							

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.)

La porta fu costruita nel 1449 da Sigismondo Pandolfo Malatesta quando questo collegò con una cinta muraria la Rocca del Sasso con la Rocca del Passerello. Il muro era munito di tre ingressi: Porta Sant'Agostino rivolta verso il Marecchia; Porta della Fonte e Porta del Passerello, a sud gli ultimi due completamente scomparsi. Nel 1954 sono state smontate le spallette dell'arco, solo temporaneamente, per allargare il passaggio alla chiesa di S. Agostino.

SISTEMA URBANO:

La Porta è incorporata nella cinta muraria cittadina, si trova sulla via S. Agostino. Da qui si gode la vista di tutta la Valle del Marecchia.

RAPPORTI AMBIENTALI:

Si trova sulla stradina S. Agostino, a carattere medioevale, una volta uscita verso il Marecchia, oggi ha perso questa funzione e porta solo alla vicina Chiesa di S. Agostino.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Nel 1946 fu rifatto il tetto del corpo di guardia e furono consolidate le mura adiacenti.

BIBLIOGRAFIA:

F. Giannettani; Breve cronaca delle cose più notabili della terra di Verucchio, Bologna 1618 - p.65

A. Pazzini: "La Rocca Malatestiana di Verucchio" estratto da Pagine di Storia e della Scienza e della Tecnica-
Serie I - Anno XV - vol. XIII - 1960 - p.7

AAVV; Rocche e Castelli di Romagna, Bologna 1972 - p.352

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1981						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI		X																
INTONACI INT.				X														
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: n° 1
scala 1:500

FOTOGRAFIE: n° 2
Lato S. Agostino - lato Verucchio
n° 3
Corpo di guardia

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:


FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Augusto Bacchiani


Ugo Barlini

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 31/10/1981

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

REGIONE

08/00305891

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E
ARCHITETTONICI
RAVENNA 42

EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO N. I


I


fg.16 svil.31 part.144

scala 1:500

"PORTA DI SANT' AGOSTINO"

(VERUCCHIO)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE
08/00305894	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI RAVENNA 42		EMILIA-ROMAGNA	
ALLEGATO N. <u>2</u> "PORTA DI S. AGOSTINO" (VERUCCHIO)					



LATO S. AGOSTINO

neg. 55476



LATO VERUCCHIO

neg. 55476

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

REGIONE

08/00305891

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E
ARCHITETTONICI
RAVENNA 42

EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO N.3.....

"PORTA DI S. AGOSTINO)

(VERUCCHIO)



CORPO DI GUARDIA

neg. 55475