

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

12693 REGIONE 1919

N.

CODICI 0 8 / 0 0 3 0 5 8 9 7

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI  
E ARCHITETTONICI

42

EMILIA - ROMAGNA

441

PROVINCIA E COMUNE: 26 - VERUCCHIO (RN)

LUOGO: Via Nenni n. 6/8

OGGETTO: Convento dei Cappuccini - Chiesa di S. Giorgio

CATASTO: Foglio 16 - p. 580 n. 550

CRONOLOGIA: Sec. XVI (1578)

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Convento

USO ATTUALE: nessuno - magazziné - abitazione

PROPRIETÀ: privata - eredi Sormani

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Art. 1 legge 1089 del 1939

P.R.G. E ALTRI: ripristino tipologico

## TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: A corpi vari con chiostro

COPERTURE: A falda con manto in coppi - parzialmente, manto in marsigliesi

VOLTE o SOLAI: volte (cisterne)

SCALE: scale a rampe in pietre

TECNICHE MURARIE: Tozzoni in pietra con conci d'angolo in mattoni o pietra

PAVIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE: Pochi resti di affreschi ornamentali (ex chiesa)

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI: Altare

STRUTTURE SOTTERRANEE: deposito del grano - cisterna

## DESCRIZIONE:

Vari volumi si concentrano intorno ad un cortile interno su cui danno le coperture dei vari ambienti. I corpi stessi sono frutto di aggiunte successive.

Il fronte della chiesa è caratterizzato dal portale costituito quest'ultimo da spallette ed architravi in pietra; al di sopra dello stesso è posta una lunetta munita di grata. I paramenti sono in pietra a vista con conci d'angolo. Le coperture sono a falda inclinate con manto in tegole marsigliesi.

Adiacente la chiesa vi è la facciata di recente costruzione. All'interno persistono tracce di pitture murali; il chiostro è costituito da un cortiletto quadro ed ha archi a tutto sesto, attualmente tamponati.

Un pozzo è al centro del cortile. Ai piani superiori esistono tutt'ora il corridoio e le relative cellette dei frati.

Sull'altro lato della chiesa esiste un loggiato a doppio ordine di archi con colonne a pianta quadrata; un occhio è collocato sopra questi ultimi.

Dalla sinistra, guardando il c'è una finestra con arco a tutto sesto dotata di grata e di vetri colorati.

(3405237) Roma, 13/7/5 - Inv. Palagi. Stato - S. (c. 400.000)

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Francesco Giannettani, nella sua "Breve Cronica" delle cose più notabili della terra di Verucchio del 1618, elenca anche la chiesa di S. Giorgio, lungo dei Padri Cappuccini poco lontano dalla terra, con un bel cinto di mura per le selva.

Nell'agosto del 1805, a seguito delle soppressioni napoleoniche, i cappuccini, loro malgrado, dovettero abbandonare il convento. Un tentativo di riaverlo nel 1838 fallì per mancanza di mezzi.

Durante la seconda guerra mondiale il convento fu danneggiato. Nel 1952 fu rifatta (rifacimento di qualche pavimento, pareti, interne e tetto). Per veri anni la chiesa di S. Giorgio e parte del convento furono adibite a falegnameria, finché nel 1961 scoppia un incendio; in seguito a ciò furono eseguiti ulteriori lavori di ristamento.

Attualmente il convento è in stato di abbandono. Fu fondato il 23 aprile 1578. Il giorno di settembre 1589 fu consacrata la chiesa sacra al martire S. Giorgio.

Nel 1608 il verucchiese Ascano Renucci acquistò tre tornature per ingrandire l'orto.

---

SISTEMA URBANO:

Il convento si trova fuori la cinta muraria di Verucchio, al confine dell'abitato

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

Sorge in epoca campagna; ultimamente, però, alcune case di recente costruzione sono venute ad affiancarglisi.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Esiste una lepida con figura ieratica di frate con barba con su scritto: HIC IACENT HOSA.....oggi scomparsa.

**RESTAURI (tipo, carattere, epoca):**

Nel 1850 fu restaurato dal proprietario e progettista ing. Belzoppi, a quel tempo reggente di S. Marino.

## BIBLIOGRAFIA:

- F. Giannettani; Breve Chronicca di Verucchio, Bologna MDCCXVIII  
 M. Nicolini; La casa di Domenico Maria Belzotti a Verucchio, estratto da "La Pié" n.5-6, 1950-Fo, 1950-3-4  
 P. Donato; I conventi dei frati minori cappuccini della prov. di Bologna, Vol. II, Faenza 1959  
 N. Vozq; Cronista del convento Francescano di Villa Verucchio, Bologna 1963, p. 44  
 D. Pazzini; Vita benedettina e monastero di Verucchio, sápln.n.260 "Il Ponte", 6 luglio 1980, Verucchio p.l.

## ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: n° 1  
scala 1:2000

FOTOGRAFIE: n° 2  
Chiesa S. Giorgio m. - chiostro  
n° 3  
Loggia - convento (facciata)

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

## RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:


FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Augusto Bacchieni  
  
 Ugo Berlino 

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 31/10/1981

**A**

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

REGIONE

N.

**08 / 00305897**

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E  
ARCHITETTONICI

EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO N. I

fg. 16 part.550

scala I:2000

"CONVENTO DEI CAPPUCCINI"

(VERUCCHIO)

